


改善箇所説明図



4輪駆動車のABS（アンチロックブレーキシステム）の制御プログラムが不適切なため、凹凸路面等でABSの作動を制限する制御が不十分になる場合がある。そのため、低速走行時に凹凸の続く下り坂の路面においてブレーキ操作した場合に、運転者の予測より制動停止距離が伸びるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該制御プログラムを修正する。

識別：改善済車両にはエンジンルーム左側のボデーパネル上面（フードヒンジ取付ボルト前側）に黄色ペイントを塗布する。