

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
リコール対策室
TEL：03-5253-8111 内線 42-353
URL：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 18年 10月 3日

リコール届出番号	1738	リコール開始日	平成 18年 10月 3日	
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 坂根正弘	製作者名：株式会社 小松製作所 問い合わせ先：品質保証部 03-5561-2686		
不適合の部位(部品名)	制動装置(アキュムレータ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキ用アキュムレータのガス注入バルブのシール性が不足しているため、ガスが漏れることがある。そのため、そのまま使用を続けると、ガスの圧力が低下し、最悪の場合、走行中に駐車ブレーキが作動するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ブレーキ用アキュムレータを対策品と交換する。			
不具合件数	2 件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者には、直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・ 自動車分解事業者には、使用者を把握しているので周知のための措置は特にとらない。 ・ 改善実施車のブレーキ用アキュムレータのガスバルブカバーには、製造番号の末尾に「A」を打刻し識別する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	W097	WA380-5	W097-60475 ~ W097-60535 平成 16年 6月 1日 ~ 平成 16年 8月 6日	5	
	SD-W097		W097-61001 ~ W097-62007 平成 16年 8月 23日 ~ 平成 17年 12月 28日	62	
	W098	WA430-5	W098-60140 ~ W098-60160 平成 16年 6月 1日 ~ 平成 16年 8月 12日	1	
	SD-W098		W098-60501 ~ W098-61003 平成 16年 8月 24日 ~ 平成 17年 12月 28日	24	
	W095	WA470-5 WA480-5	W095-80100 ~ W095-80129 平成 16年 6月 7日 ~ 平成 16年 8月 13日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
コマツ	SD-W095	WA470-5 WA480-5	W095-80501 ~ W095-81006 平成 16 年 8 月 25 日 ~ 平成 17 年 12 月 28 日	14	
小松 メック	W063	WA500-3	W063-52216 ~ W063-54156 平成 16 年 6 月 1 日 ~ 平成 17 年 12 月 22 日	2	
	計 7 型式	計 5 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 16 年 6 月 1 日 ~ 平成 17 年 12 月 28 日	計 109 台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。