

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
リコール対策室
TEL：03-5253-8111 内線 42-353
URL：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 18年 10月 3日

リコール届出番号	1739	リコール開始日	平成 18年 10月 3日	
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 坂根正弘		製作者名：株式会社 小松製作所 問い合わせ先：品質保証部 03-5561-2686	
不適合の部位(部品名)	制動装置(アキュムレータ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキ用アキュムレータのガス注入バルブのシール性が不足しているため、ガスが漏れることがある。そのため、そのまま使用を続けると、ガスの圧力が低下し、最悪の場合、制動停止距離が伸びるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ブレーキ用アキュムレータを対策品と交換する。			
不 具 合 件 数	1 件	事故の有無	無し	
発 見 の 動 機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者には、直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・ 自動車分解事業者には、使用者を把握しているので周知のための措置は特にとらない。 ・ 改善実施車のブレーキ用アキュムレータのガスバルブカバーには、製造番号の末尾に「A」を打刻し識別する。 			

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
小松	G40A3	GD405A-3	GD40A3-5535 ~ GD40A3-5538 平成 16年 6月 24日 ~ 平成 16年 7月 28日	4	
コマツ	SC-GD002		KMTGD002V26006002 ~ KMTGD002K26006089 平成 17年 1月 19日 ~ 平成 17年 4月 7日	88	
	SC-GD002A	GD002-6201 ~ GD002-6270 平成 17年 3月 7日 ~ 平成 17年 12月 26日	70		
	SC-GD013	GD655-3	KMTGD013H26004102 ~ KMTGD013T26004122 平成 16年 10月 13日 ~ 平成 17年 3月 14日	21	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
コマツ	SC-GD013A	GD655-3	GD013-4201 ~ GD013-4216 平成 17 年 9 月 12 日 ~ 平成 17 年 12 月 28 日	16	
	SD-GD020	GD755-3 GH320-3	KMTGD020K26030002 ~ KMTGD020K26040006 平成 16 年 9 月 28 日 ~ 平成 17 年 1 月 19 日	32	
	SD-GD020A		GD020-30101 ~ GD020-40111 平成 17 年 7 月 26 日 ~ 平成 17 年 11 月 23 日	30	
	計 7 型式	計 4 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 16 年 6 月 24 日 ~ 平成 17 年 12 月 28 日	計 261 台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。