

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5235-8111 内線 42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 18年10月18日

リコール届出番号	1757	リコール開始日	平成 18年 10月 19日
届出者の氏名又は名称	三菱重工業株式会社 問い合わせ先:三菱重工業(株) 代表取締役 佃 和夫 汎用機・特車事業本部 部品・サービス部 産業車両サービス課 TEL (042)761-7358		
不具合の部位(部品名)	変速装置(潤滑装置)		
基準不適合状態にあると認める構造,装置又は性能の状況及びその原因	変速装置において、トランスファ部へのオイル供給量が不十分なため、潤滑不良を起こす場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、トランスファ内部のギヤ及びベアリングが焼き付き、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。 変速装置において、油圧回路のオイルクーラ用リリーフバルブの形状が不適切なため、リリーフバルブが作動不良を起こしトランスファ部へのオイル供給量が不十分となり、潤滑不良を起こす場合がある。そのため、そのまま使用を続けると、トランスファ内部のギヤ及びベアリングが焼き付き、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、強制潤滑装置一式を追加及び、リリーフバルブを対策品に交換する。		
不具合件数	8件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。(除雪作業車)		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・所有者及び使用者をすべて把握しており、直接電話等で連絡する。 ・自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているため周知のための措置はとらない。 ・対策実施済み車には、ハンドルボックス右側面下部にステッカー (No.1757) を貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	4GA	三菱 モータ グレーダ	4GA00002~4GA00618 平成 2年 7月31日~平成11年 3月27日	278台	
	4GB		4GB00001~4GB00162 平成11年 4月30日~平成15年 2月28日	141台	
	4GC		4GC00001~4GC00039 平成15年10月31日~平成18年 3月20日	39台	
	SC-4GC				
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 2年 7月31日~平成18年 3月20日	計 458台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。