

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成18年10月25日

リコール届出番号	1753	リコール開始日	平成18年10月26日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役 近藤 詔治 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	①原動機(燃料噴射パイプ) ②制動装置(エアチャージパイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①燃料噴射制御プログラムが不適切なため、中速回転域において噴射パイプに共振が発生し、パイプに亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料が漏れてエンジンオイルに混入して、シリンダ内で燃焼されるため、出力不足となる又は振動が発生し、最悪の場合、エンストし再始動できなくなるおそれがある。 ②制動装置のエアチャージパイプの固定方法が不適切なため、エンジン振動等により当該パイプに亀裂が生ずるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該パイプからエアが漏れ、エアの供給量が減少してエアの充填時間が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、噴射特性の制御プログラムを書き換えるとともに、当該パイプ(3・4・6気筒)を新品と交換する。 ②全車両、当該エアパイプを新品と交換するとともにクリップを1個所追加する。		
不具合件数	① 3件 ② 2件	事故の有無	①、②とも事故の発生はない。
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては運転者席左側面ガラス後方下部にNo.1753のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	ADG-RU1ESAA PKG-RU1ESAA	日野 セレガ	RU1ESA-40011~RU1ESA-40568 平成17年 8月26日~平成18年 6月28日	551	① 80 ①+② 471
	(計 2 型式)	(計 1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成17年 8月26日~平成18年 6月28日	(計 551 台)	① 80 ①+② 471

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。