

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年10月25日

リコール届出番号	1754	リコール開始日	平成18年10月26日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 井田 義則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	①原動機（燃料噴射パイプ） ②制動装置（エアチャージパイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①燃料噴射制御プログラムが不適切なため、中速回転域において噴射パイプに共振が発生し、パイプに亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料が漏れてエンジンオイルに混入して、シリンダ内で燃焼されるため、出力不足となる又は振動が発生し、最悪の場合、エンストし再始動できなくなるおそれがある。 ②制動装置のエアチャージパイプの固定方法が不適切なため、エンジン振動等により当該パイプに亀裂が生ずるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該パイプからエアが漏れ、エアの供給量が減少してエアの充填時間が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、噴射特性の制御プログラムを書き換えるとともに、当該パイプ（3・4・6気筒）を新品と交換する。 ②全車両、当該エアパイプを新品と交換するとともにクリップを1個所追加する。		
不具合件数	①8件②2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1754のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	ADG-RU1ESAJ PKG-RU1ESAJ	いすゞ ガーラ	RU1ESA-60011～RU1ESA-60284 平成17年6月15日～平成18年7月4日	243	①243 ②217
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成17年6月15日～平成18年7月4日	(合計243台)	①243 ②217

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。