

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成18年10月12日

リコール届出番号	1749	リコール開始日	平成18年10月13日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役 近藤 詔治 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	乗車装置(座席)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	乗合バスの車椅子固定部に装着した折りたたみ式座席の背もたれ固定機構のロックピンの強度が不足しているため、背もたれが折りたたまれた状態から背もたれを起こす際に誤った操作を行うと、ロックピンが変形するものがある。そのため、背もたれを起こした時に、当該ロックピンがロックされないことがあり、背もたれが確実に固定されず、最悪の場合、停車時等に乗客が背もたれを支えにするなどした場合、背もたれが倒れ、乗客が転倒等するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該背もたれ固定機構を対策品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	事故あり(1件:乗客転倒)
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあつては運転者席左側面ガラス後方下部にNo.1749のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	PB-HR7JHAE	日野 レインボー	HR7JHA-40011~HR7JHA-40028 平成16年 9月13日~平成16年10月29日	10	
	PB-RX6JFAA	日野 リエッセ	RX6JFA-40016~RX6JFA-40686 平成16年 9月 2日~平成18年 5月12日	109	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成16年 9月 2日~平成18年 5月12日	(計 119 台)	

本件は、日野自動車株式会社より平成18年10月12日付けリコール届出1749にて届出を行ったものですが、リコール対象車両の台数の一部に誤りがあったことが判明したため訂正するものです。(平成18年10月25日)

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。