

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## 改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成 18 年 10 月 26 日

改善対策届出番号	336	改善対策開始日	平成18年10月27日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫	問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	車体（テールゲートオープンスター）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	跳ね上げ式テールゲートに取付けられているオープンスターの製造工程が不適切なため、当該オープンスターのダンパケース内に残留した洗浄液により、オリングが膨潤して減衰力が低下し、テールゲートの開放速度が速くなるものがある。そのため、テールゲートが身体の一部に当たるおそれがある。又は、速く開いた反動でテールゲートが上下に揺動し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、オープンスター取付け部が破損してテールゲートが降下するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、テールゲートオープンスターを対策品と交換するとともに、オープンスターの車体側取付け部を点検し、変形等がある場合は板金修正を行う。		
不具合件数	99件	事故の有無	事故：0件、負傷：3件
発見の動機	販売店からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ホンダ	CBA-JB5	ライフ	JB5-4397624～JB5-4399035 平成17年10月4日～平成17年10月6日	683	
	CBA-JB6		JB6-1300001～JB6-1300298 平成17年10月11日～平成17年12月28日	298	
			JB6-4218347～JB6-4218559 平成17年10月4日～平成17年10月6日	197	
			JB6-4300001～JB6-4311645 平成17年10月7日～平成18年7月21日	11,644	
			JB6-6000001～JB6-6000060 平成18年1月27日～平成18年7月22日	60	
			JB6-8300001～JB6-8300010 平成17年11月14日～平成17年12月28日	10	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
ホンダ	CBA-JB7	ライフ	JB7-4211287～JB7-4211412 平成17年10月4日～平成17年10月6日	111	
	CBA-JB8		JB8-1300001～JB8-1300060 平成17年10月11日～平成17年12月28日	60	
			JB8-4202934～JB8-4202953 平成17年10月4日～平成17年10月6日	20	
			JB8-4300002～JB8-4301341 平成17年10月7日～平成18年7月24日	1,336	
	DBA-JB5		JB5-1300001～JB5-1301602 平成17年10月11日～平成18年1月9日	1,602	
			JB5-4500001～JB5-4556738 平成17年10月7日～平成18年7月21日	56,738	
			JB5-6000001～JB5-6000148 平成18年1月23日～平成18年7月22日	148	
			JB5-8300001～JB5-8300038 平成17年11月11日～平成17年12月28日	38	
	DBA-JB7		JB7-1300002～JB7-1300242 平成17年10月11日～平成17年12月28日	241	
		JB7-4300001～JB7-4305827 平成17年10月7日～平成18年7月20日	5,826		
	CBA-JE2	ゼスト	JE2-1000004～JE2-1006187 平成18年2月10日～平成18年7月24日	6,178	
			JE2-2000007～JE2-2001837 平成18年2月20日～平成18年7月24日	1,827	
		DBA-JE1	JE1-1000009～JE1-1034417 平成18年2月8日～平成18年7月27日	34,404	
			JE1-2000007～JE1-2007075 平成18年2月8日～平成18年7月24日	7,065	
			JE1-8200001～JE1-8200135 平成18年3月22日～平成18年7月21日	134	
CBA-GB1	モビリオ	GB1-1410032～GB1-1410507 平成17年10月12日～平成17年12月7日	476		
		GB1-8100039～GB1-8100042 平成17年10月21日～平成17年11月28日	4		
	DBA-GB1	GB1-1523618～GB1-1525478 平成17年10月12日～平成17年12月12日	1,860		
		GB1-1600001～GB1-1601393 平成17年12月14日～平成18年7月26日	1,393		
		GB1-1700001～GB1-1705901 平成17年12月14日～平成18年7月27日	5,901		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考	
ホンダ	DBA-GB1	モビリオ	GB1-8200235～GB1-8200258 平成17年10月17日～平成17年12月6日	24		
			GB1-8300001～GB1-8300010 平成18年2月24日～平成18年7月5日	10		
			GB1-8400001～GB1-8400065 平成18年1月19日～平成18年7月25日	65		
			DBA-GB2	GB2-1305258～GB2-1305643 平成17年10月12日～平成17年12月9日	386	
				GB2-1400002～GB2-1401228 平成17年12月14日～平成18年8月4日	1,227	
				GB2-8100068～GB2-8100077 平成17年10月17日～平成17年12月2日	10	
				GB2-8200001～GB2-8200024 平成18年1月12日～平成18年7月25日	24	
	CBA-GK1	モビリオ ス パイク	GK1-1136601～GK1-1139298 平成17年10月7日～平成17年11月15日	2,698		
	CBA-GK2		GK2-1108485～GK2-1109095 平成17年10月7日～平成17年11月16日	611		
	DBA-GK1		GK1-1200002～GK1-1214581 平成17年11月22日～平成18年8月1日	14,580		
	DBA-GK2		GK2-1200003～GK2-1203550 平成17年11月22日～平成18年8月1日	3,548		
	ABA-RN2	ストリーム	RN2-2002392～RN2-2002465 平成17年10月6日～平成17年11月29日	74		
			RN2-2100001～RN2-2100748 平成17年12月27日～平成18年5月31日	748		
			RN2-8000025 平成17年10月11日	1		
			RN2-8100001～RN2-8100004 平成18年2月23日～平成18年4月12日	4		
			ABA-RN4	RN4-2001939～RN4-2001986 平成17年10月6日～平成17年11月29日	48	
				RN4-2100001～RN4-2100428 平成17年12月27日～平成18年5月31日	428	
RN4-8100001～RN4-8100003 平成18年5月11日～平成18年5月19日				3		
CBA-RN1				RN1-2017139～RN1-2017649 平成17年10月6日～平成17年12月1日	511	
	RN1-2100001～RN1-2105332 平成17年12月27日～平成18年6月6日	5,332				

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考	
ホンダ	CBA-RN1	ストリーム	RN1-8000089～RN1-8000094 平成17年10月11日～平成17年11月17日	6		
			RN1-8100001～RN1-8100014 平成18年1月30日～平成18年5月18日	14		
	CBA-RN3		RN3-2004032～RN3-2004194 平成17年10月6日～平成17年11月28日	163		
			RN3-2100002～RN3-2101206 平成17年12月27日～平成18年5月31日	1,205		
			RN3-8000036～RN3-8000037 平成17年10月17日～平成17年11月23日	2		
			RN3-8100001～RN3-8100005 平成18年1月30日～平成18年5月31日	5		
			CBA-RN5	RN5-2003913～RN5-2004007 平成17年10月6日～平成17年11月28日	95	
				RN5-2100001～RN5-2100696 平成18年1月14日～平成18年6月1日	696	
	ABA-GH3		HR-V	GH3-1302314～GH3-1302718 平成17年9月15日～平成17年9月30日	405	
	ABA-GH4			GH4-1301385～GH4-1301499 平成17年9月15日～平成17年9月30日	115	
	ABA-HM3	VAMOS Hobio	HM3-1105306～HM3-1105554 平成17年10月25日～平成17年12月1日	249		
			HM3-1200001～HM3-1201573 平成17年12月19日～平成18年8月2日	1,572		
	HM3-2101953～HM3-2102023 平成17年10月25日～平成17年12月1日		68			
	HM3-2200001～HM3-2200553 平成17年12月19日～平成18年7月31日		551			
	ABA-HM4		HM4-1103430～HM4-1103602 平成17年10月25日～平成17年11月30日	173		
			HM4-1200001～HM4-1201058 平成17年12月19日～平成18年7月26日	1,058		
			HM4-2101610～HM4-2101684 平成17年10月25日～平成17年12月1日	75		
			HM4-2200001～HM4-2200430 平成17年12月19日～平成18年7月26日	430		
	GBD-HJ1		HJ1-1103539～HJ1-1103768 平成17年10月25日～平成17年12月1日	230		
HJ1-1200002～HJ1-1201354 平成17年12月19日～平成18年7月27日			1,353			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考	
ホンダ	GBD-HJ2	VAMOS Hobio	HJ2-1102497～HJ2-1102658 平成17年10月25日～平成17年12月1日	162		
			HJ2-1200001～HJ2-1201000 平成17年12月19日～平成18年7月27日	1,000		
	GBD-HH5	アクティ	HH5-1518872～HH5-1522346 平成17年10月4日～平成17年12月7日	3,447		
			HH5-1600001～HH5-1606059 平成17年12月15日～平成18年8月3日	6,055		
			HH5-3500172～HH5-3500235 平成17年10月4日～平成17年12月2日	64		
			HH5-3600001～HH5-3600124 平成18年2月24日～平成18年7月25日	124		
	GBD-HH6		HH6-1509832～HH6-1511466 平成17年10月4日～平成17年12月7日	1,635		
			HH6-1600001～HH6-1603651 平成17年12月19日～平成18年8月4日	3,651		
			HH6-3500048～HH6-3500057 平成17年10月17日～平成17年12月6日	10		
			HH6-3600001～HH6-3600034 平成18年2月21日～平成18年7月19日	34		
	(計28型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年9月15日～平成18年8月4日	(計193,233台)		