

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年11月8日

リコール届出番号	1772	リコール開始日	平成18年11月9日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	電気装置(配線)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排出ガス循環装置(EGRバルブ)の電気配線の長さが不適切なため、コネクタ部付近の配線に長さの余裕が少ないものがあり、エンジンの振動等により、当該部に負荷がかかるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、配線が断線し、最悪の場合、当該バルブが作動不良となり、排出ガス値が保安基準に適合しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該電気配線の状況を点検し、取り回しが不適切な場合は、延長用の電気配線を追加するとともに、取り直しを変更する。また当該配線を点検し、損傷している場合には、配線を補修する。		
不具合件数	8件	事故の有無	なし
発見の動機	市場情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に対する周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善対策済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては運転者席左側ガラス後方部にNo.1772のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KK-MJ23HE	ふそう エロメィ	MJ23HE-20001~MJ23HE-21041 平成11年7月23日~平成15年12月17日	175	
	KK-MJ23HF		MJ23HF-20001~MJ23HF-20246 平成11年7月28日~平成15年11月21日	246	
	KK-MJ26HF		MJ26HF-20001~MJ26HF-22005 平成11年7月12日~平成16年1月30日	660	
	KK-MJ27HF		MJ27HF-21001~MJ27HF-21063 平成14年11月13日~平成16年2月10日	63	
	KK-MJ27HL		MJ27HL-21002~MJ27HL-21088 平成14年11月16日~平成16年1月20日	87	
	KK-MK23HF		MK23HF-20001~MK23HF-22004 平成11年8月4日~平成16年3月10日	85	
	KK-MK23HH		MK23HH-20001~MK23HH-21042 平成11年8月1日~平成16年2月16日	170	
	KK-MK23HJ		MK23HJ-20001~MK23HJ-22019 平成11年7月21日~平成16年3月19日	426	
	KK-MK25HF		MK25HF-20001~MK25HF-22006 平成11年8月5日~平成16年3月12日	105	
	KK-MK25HJ		MK25HJ-20001~MK25HJ-22027 平成11年8月22日~平成16年8月2日	643	
KK-MK27HM	MK27HM-21003~MK27HM-21087 平成14年12月9日~平成16年3月5日	84			
(計11型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年7月12日~平成16年8月2日	(計2,744台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。