

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 18 年 11 月 14 日

リコール届出番号	1776	リコール開始日	平成 18 年 11 月 15 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修	問い合わせ先：お客様相談センター	TEL 0120-324-860
不具合の部位(部品名)	車体 (フードエアインテークガーニッシュ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	インタークーラーの空気吸入口 (フードエアインテークガーニッシュ) の取付部の形状が不適切なため、エンジンルームからの熱等により取付部が変形し、高い応力が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、伸縮の繰返しにより当該取付部に亀裂が発生し、最悪の場合、走行中にフードエアインテークガーニッシュが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フードエアインテークガーニッシュを対策品と交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1776 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	GF-N73WG	RVR	N73W-0000018～N73W-0200350 平成 9 年 11 月 19 日～平成 14 年 8 月 1 日	1,401 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 9 年 11 月 19 日～平成 14 年 8 月 1 日	(計 1,401 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。