

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年11月16日

リコール届出番号	外-1358	リコール開始日	平成18年11月17日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 製作国：ドイツ連邦共和国 取締役社長 多田野 宏一 製作者名：FAUN (ファウン) GmbH 問い合わせ先：品質安全部 TEL (087) 894-7550		
不具合の部位（部品名）	制動装置（エアホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキバルブとエアタンク間のエアホース組付工程でのばらつきにより、エアホースがステアリングのギヤボックスサポートに接触するものがある。そのため、走行等の振動により当該ホースが摩耗し、エアが漏れ、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアホースが摩耗していないか点検を行い、摩耗している場合はエアホースを新品に交換するとともに、当該箇所エアホースを樹脂チューブで保護し、ギヤボックスサポート端面に保護ゴムを追加取付けする。		
不具合件数	国内：1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：使用者を直接訪問し通知する。 ・自動車分解整備事業者：全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席ダッシュボード左側面にNo. 外-1358のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
FAUN	不明	RTF120-5	WFN5RTJN2R4012002~WFN5RTJN254012110 平成8年2月25日~平成18年6月27日	109台	
FAUN	不明	RTF160-5	WFN5KFHN2R4016001~WFN5KFHN2X4016058 平成7年9月29日~平成17年12月20日	58台	
FAUN	不明	RTF200-6	WFN6KFKN2N4020001~WFN6KFKN234020131 平成6年2月10日~平成18年8月25日	131台	
FAUN	不明	RTF600-7	WFN7RTKN5V4080501~WFN7RTKN544080535 平成10年3月20日~平成18年5月9日	34台	
	計4型式	計4車種	(製作期間の全体の範囲) 平成6年2月10日~平成18年8月25日	計332台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。