

自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年11月21日

リコール届出番号	外-1352	リコール開始日	平成18年11月21日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 ヴァルター ハーネック		
	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディコミュニケーションセンター (フリーダイヤル)0120-598106 (アドレス)http://www.audi.co.jp/		
不具合の部位(部品名)	車体 (エアバッグユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席エアバッグ装置の展開構造が不適切なため、展開の際にエアバッグがホーンパッドと干渉するものがある。そのため、エアバッグが損傷し、展開が不十分となり、最悪の場合、運転者に過度の傷害を与えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転席エアバッグユニットの部品番号を点検し、該当する部品番号のユニットについては、対策品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	アウディ株式会社からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者：ダイレクトメールで通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、後面ガラス左下隅に外-1352のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	GH-4EBFMF	アウディ A8 4.2 クワトロ	WAUZZZ4E24N013359 ~ WAUZZZ4E14N025017 平成16年2月3日 ~ 平成16年6月15日	384	
	計1型式	計1車種	輸入期間の範囲 平成16年2月3日 ~ 平成16年6月15日	384	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。