

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年11月24日

リコール届出番号	1781	リコール開始日	平成18年11月25日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫	問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	電気装置（制動灯スイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動灯スイッチの電気端子の形状が不適切なため、電気配線側コネクタとの端子結合部の接触が不十分なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等で制動灯スイッチの接触面が摩耗し、導通不良となり、最悪の場合、制動灯及び補助制動灯が点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、制動灯スイッチを対策品と交換するとともに、電気配線側コネクタを点検し配線の被覆が変色しているものは、電気配線側コネクタ及び配線を新品と交換する。		
不具合件数	41件	事故の有無	なし
発見の動機	販売店からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1781のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	LA-GB1	モビリオ	GB1-1000010～GB1-1051802 平成13年11月28日～平成14年12月3日	51,792	
			GB1-1100001～GB1-1108410 平成14年12月9日～平成15年4月1日	8,410	
	LA-GB2		GB2-1000009～GB2-1009217 平成13年11月28日～平成14年12月4日	9,209	
			GB2-1100005～GB2-1103668 平成14年12月9日～平成15年11月14日	3,664	
			GB2-8000001～GB2-8000012 平成15年7月24日～平成15年11月13日	12	
	UA-GB1		GB1-1200001～GB1-1210823 平成15年5月13日～平成15年11月17日	10,823	
			GB1-8000001～GB1-8000065 平成15年6月25日～平成15年11月14日	65	
			GB1-1300004～GB1-1300008 平成15年11月13日～平成15年12月12日	5	
	CBA-GB1		GB1-1400001～GB1-1409167 平成15年12月27日～平成17年5月10日	9,167	
			GB1-8100001～GB1-8100032 平成16年2月24日～平成17年5月7日	32	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	DBA-GB1	モビリオ	GB1-1500001～GB1-1520373 平成15年12月26日～平成17年5月10日	20,373	
			GB1-8200001～GB1-8200188 平成15年12月22日～平成17年5月13日	188	
	DBA-GB2		GB2-1300001～GB2-1304278 平成15年12月26日～平成17年5月13日	4,277	
			GB2-8100001～GB2-8100051 平成16年2月23日～平成17年5月13日	51	
	LA-GK1	モビリオ スパイク	GK1-1000003～GK1-1045553 平成14年9月4日～平成16年2月5日	45,551	
	LA-GK2		GK2-1000004～GK2-1009994 平成14年9月4日～平成16年2月6日	9,991	
	CBA-GK1		GK1-1100001～GK1-1129677 平成16年2月4日～平成17年5月11日	29,665	
	CBA-GK2		GK2-1100002～GK2-1106625 平成16年2月4日～平成17年5月7日	6,623	
	(計10型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年11月28日～平成17年5月13日	(計209,898台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。