

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年11月29日

リコール届出番号	1782	リコール開始日	平成18年11月30日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	車体装置(幼児バス表示ラベル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	幼児専用車において、幼児専用車であることを示す表示ラベルが貼り付けされていない車両がある。		
改善措置の内容	全車両、当該ラベルの貼り付け有無を確認し、貼り付けられていない場合は、当該ラベルを所定の位置に貼り付ける。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に対する周知のための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、後面ガラス左下隅又は後面ガラスを有しない車両にあっては運転者席左側ガラス後方部にNo.1782のステッカーを貼り付ける。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	K-BE211D	ふそう ローザ	BE211D-01188~BE211D-05046 昭和54年11月29日~昭和57年4月6日	10	
	N-BE211D		BE211D-06522~BE211D-12375 昭和57年12月24日~昭和61年3月28日	27	
	P-BE435E		BE435E-00005~BE435E-04978 昭和61年6月13日~平成3年9月8日	221	
	P-BE435F		BE435F-00001~BE435F-03577 昭和61年6月26日~平成3年9月26日	277	
	U-BE435E		BE435E-10003~BE435E-20639 平成1年12月16日~平成5年12月1日	399	
	U-BE435F		BE435F-10001~BE435F-20411 平成1年12月7日~平成5年11月29日	449	
	U-BE436E		BE436E-30001~BE436E-30492 平成5年12月7日~平成7年3月31日	236	
	U-BE436F		BE436F-30004~BE436F-30166 平成5年12月7日~平成7年3月29日	133	
	KC-BE436E		BE436E-40015~BE436E-40834 平成7年5月24日~平成9年8月21日	173	
	KC-BE438F		BE438F-40099~BE438F-41955 平成7年5月26日~平成9年7月31日	170	
	KC-BE632G		BE632G-00009~BE632G-01107 平成9年10月9日~平成11年3月29日	188	
	KC-BE636E		BE636E-00021~BE636E-00595 平成9年10月29日~平成11年5月11日	203	
	KK-BE63CE		BE63CE-100007~BE63CE-300713 平成11年5月31日~平成16年8月5日	729	
	KK-BE63EG		BE63EG-100008~BE63EG-301483 平成11年5月25日~平成16年8月4日	668	
	PA-BE63DE		BE63DE-400143~BE63DE-500158 平成17年5月11日~平成18年3月22日	6	
	PA-BE63DG		BE63DG-400136~BE63DG-500153 平成17年2月10日~平成18年2月7日	4	
(計16型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 昭和54年11月29日~平成18年3月22日	(計3,893台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。