

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年11月14日

リコール届出番号	外-1360	リコール開始日	平成18年11月15日
届出者の氏名又は名称	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：ダイムラー・クライスラー・コーポレーション ダイムラー・クライスラー日本株式会社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル 代表取締役 ハンス・テンペル TEL:0120-086-880 ホームページ：http://www.jeep-japan.com/recall/recall_index.html		
不具合の部位(部品名)	原動機(冷却用電動ファン)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン冷却用電動ファンのブレードの材質が不適切なため、強度が不足し、当該ブレードに亀裂が入るものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行して破損し、最悪の場合、当該ブレードが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ファンを良品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、後面ガラス左下隅にNO.外-136 0ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	GF-WJ40	ジープ・グランド チェロキー	1J4G848S3YY116725～1J4G858S0YY131978 平成12年3月21日～平成12年8月11日	130	
	GH-WJ40		1J8G858S82Y123004～1J8G858S32Y124092 平成14年7月14日～平成14年8月7日	53	
	GF-WJ47		1J4G858N4YY116698～1J4G858N8YY131950 平成12年3月21日～平成12年8月11日	96	
	(計3型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成12年3月21日～平成14年8月7日	(計279台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。