

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年12月5日

リコール届出番号	1784	リコール開始日	平成18年12月6日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 津田 紘 [ 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253 ]		
不具合の部位（部品名）	灯火装置（後退灯、方向指示器）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	① トラックの荷台の後部煽りにアーム式の昇降装置をオプションとして追加架装した車両（アーム式ゲートリフト車）において、後退灯の取り付け位置が不適切なため、後退灯照明部の視認性が道路運送車両の保安基準に適合しない。 ② トラックの荷台の後部煽りに垂直式の昇降装置をオプションとして追加架装した車両（垂直式ゲートリフト車）において、後部方向指示器の取り付け位置が不適切なため、方向指示器照明部の視認性が道路運送車両の保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	① 全車両、後退灯のブラケットを対策品と交換する。 ② 全車両、後部方向指示器のブラケットを対策品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無
発見の動機	軽自動車検査協会からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1784のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	EBD-DA63T	キャリイ	DA63T-412569～DA63T-475191 平成18年1月10日～平成18年10月31日	180	①、②
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年1月10日～平成18年10月31日	(計180台)	① 50 ② 130

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。