

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL：03-5253-8111 内線42353

アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成18年12月5日

改善対策届出番号	342	改善対策開始日	平成18年12月6日
届出者の氏名又は名称	ヤマハ発動機販売株式会社 代表取締役社長 松尾 光明	問い合わせ先：ヤマハ発動機販売株式会社 営業統括部 サービス部 サービス課 0538-21-3854	
不具合の部位（部品名）	中央部車体ガード		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	転倒時に外装部品の破損を防止するため、教習車に装着した中央部車体ガードにおいて、ガードパイプ下側の先端切断部が露出しているため、転倒した際に、乗員の足が路面と当該パイプの間に挟まれることがあり、最悪の場合、当該パイプ先端部で足を負傷するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、左右の中央部車体ガードに保護キャップを追加する。		
不具合件数	1件	事故の有無	事故1件（怪我1件）
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知させるための措置はとらない。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ヤマハ	BC-SH04J	グランドマジエスティ YP400L (教習車仕様)	SH04J-000998～SH04J-001395 平成17年4月13日～平成17年5月17日	275台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年4月13日～平成17年5月17日	(計275台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。