

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 18 年 12 月 7 日

リコール届出番号	1786	リコール開始日	平成 18 年 12 月 8 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修		
	問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	灯火装置 (リヤコンビネーションランプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤコンビネーションランプの尾灯と制動灯兼用の赤色レンズにおいて、耐候性が不十分なため、長期間にわたり強い日射にさらされると徐々にレンズの赤色が褪色し、当該灯火の灯光の色が保安基準に適合しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全使用者へ当該レンズの褪色現象について周知し、尾灯と制動灯兼用の赤色レンズの色が薄くなり、白く見える場合には、リヤコンビネーションランプを対策品と交換する。		
不具合件数	13 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報および国土交通省からの調査指示による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・リコール実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1786 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	V-U41V	ミニキャブ ブラボー	U41V-0000026～U41V-0520386 平成 2 年 12 月 19 日～平成 11 年 8 月 19 日	109,537 台	
	V-U42V		U42V-0000030～U42V-0511220 平成 2 年 12 月 19 日～平成 11 年 7 月 2 日	63,047 台	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 2 年 12 月 19 日～平成 11 年 8 月 19 日	(計 172,584 台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。