

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 19年 1月 9日

| | | | |
|----------------------------------|--|---------|---------------|
| リコール届出番号 | 1800 | リコール開始日 | 平成 19年 1月 10日 |
| 届出者の氏名又は名称 | ダイハツ工業株式会社 取締役社長 箕浦輝幸 問い合わせ先: グローバルサービス部 お客様相談室 0070-800-874040 | | |
| 不具合の部位(部品名) | 灯火装置(後退灯) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | トラックの荷箱を昇降させる装置をオプションとして追加架装した車両(多目的ダンプ、ライトダンプ、ミニダンプ)において、後退灯の取り付け位置が不適切なため、後退灯照明部の視認性が道路運送車両の保安基準に適合しない。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、後退灯の取り付けブラケットにスペーサーを追加する。 | | |
| 不具合件数 | 1件 | 事故の有無 | なし |
| 発見の動機 | 軽自動車検査協会からの指摘による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 1800 のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|----------------------|--------|---|------------|----|
| ダイハツ | TE-S200P | ハイゼット | S200P-2025982~S200P-2046290 平成18年1月13日~平成18年12月14日 | 59台 | |
| | TE-S210P LE-S210P | | S210P-2046753~S210P-2089214 平成18年1月6日~平成18年12月20日 | 1,669台 | |
| | (計3型式) | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成18年1月6日~平成18年12月20日 | 計 1,728台 | |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。