

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成19年1月16日

改善対策届出番号	346	改善対策開始日	平成19年1月17日	
届出者の氏名又は名称	五羊-本田摩托（広州）有限公司 総経理 加藤千明		製作国：中華人民共和国 製作者名：五羊-本田摩托（広州）有限公司 （問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談室 TEL 0120-086819）	
不具合の部位（部品名）	加速装置（スロットルケーブル）			
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	改善対策時の防水ブーツの点検作業指示が不適切なため、適正な点検交換作業がされなかったものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ケーブルが錆び、最悪の場合、アクセルグリップが戻らなくなり、エンジンの回転が下がらなくなるおそれがある。			
改善対策の内容	全車両、スロットルケーブルの識別を点検し、該当するものはスロットルケーブル一式を良品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	日本国内からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ホンダ	BC-JF13	スペイシー 100	JF13-1000100～JF13-1024228 平成15年6月30日～平成17年1月19日	24,129	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年6月30日～平成17年1月19日	(計24,129台)	

(備考)

本届出は、平成17年2月17日「届出番号276」の改善対策届出において、不具合に対する改善措置の内容が不十分であったため、改善措置の内容を見直し、再度市場措置を行うものである。

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。