

連絡先 自動車交通局技術安全部 審査課リコール対策室
 TEL : 03-5253-8111 内線 : 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成 19 年 1 月 17 日

リコール届出番号	外-1375	リコール開始日 : 平成 19 年 1 月 18 日	
届出者の氏名又は名称	ハーレーダビッドソン ジャパン 株式会社 代表取締役 奥井 俊史	(製作国 : アメリカ合衆国) (製作者名 : ハーレーダビッドソンモーターカンパニー) (問い合わせ先 : 03-3457-0993)	
不具合部位 (部品名)	かじ取り装置 (ハンドルバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハンドルバーの強度が不足しているため、ハンドルバー中央部に設けた電気配線穴部から亀裂が入ることがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、ハンドルバーが破断し、操縦不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハンドルバーを対策品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	米国本社からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : ダイレクトメールで通知する。 ● 自動車整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、フレームヘッド部に外-1375 ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲および輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ハーレー ダビッドソン	GP1	FXDWGI ダイナ・ ワイドグライド	5HD1GP1156K301268~5HD1GP1186K343076 平成 17 年 8 月 30 日~平成 18 年 7 月 14 日	91 台	
ハーレー ダビッドソン	GP4	FXDWG ダイナ・ ワイドグライド	5HD1GP4117K302902~5HD1GP41X7K319407 平成 18 年 8 月 11 日~平成 18 年 12 月 1 日	34 台	
合計	計 2 型式	計 2 車種	(輸入期間の全体範囲) 平成 17 年 8 月 30 日~平成 18 年 12 月 1 日	計 125 台	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。