

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成19年 1月26日

リコール届出番号	1804	リコール開始日	平成19年 1月27日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先: 産業機械事業部 技術部品質保証課 TEL 046-252-3294		
不具合の部位 (部品名)	走行装置 (リアハブ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアハブの製造管理が不適切なため、製造工程において材料に異物が混入し、強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等によりハブに亀裂が生じ、最悪の場合、ハブが破断し、車輪が脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアハブを正規品と交換し、併せて周辺部品を新品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。(構内作業専用車)		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接訪問若しくは電話により通知する。 ・分解整備事業者:全ユーザーが特定されている為、周知の処置はとらない。 ・改善実施済車には、インストパネル右側にNo.1804のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	NL02	ニッサン フォークリフト	NL02-000004~NL02-000068 平成15年9月26日~平成16年12月16日	23	
	NTL02 SA-NTL02		NTL02-000004~NTL02-000009 平成15年12月24日~平成16年11月1日	2	
	LPL02		LPL02-001010~LPL02-001108 平成16年8月16日~平成18年5月24日	37	
	LUGL02		LUGL02-001007~LUGL02-001009 平成17年9月27日~平成18年1月21日	2	
	LYL02 SB-LYL02		LYL02-000130~LYL02-001104 平成15年10月6日~平成18年5月12日	21	
	PL02		PL02-000745~PL02-002575 平成16年2月6日~平成17年6月22日	4	
	UL02		UL02-000185 平成16年4月2日	1	
	UGL02		UGL02-000093~UGL02-001226 平成15年9月15日~平成18年4月27日	21	
	YL02 SB-YL02		YL02-000098~YL02-003826 平成15年8月19日~平成18年4月25日	23	
	YGL02 SB-YGL02		YGL02-000038~YGL02-002165 平成15年7月31日~平成18年4月26日	26	
(計14型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年7月31日~平成18年5月24日	(計160台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。