

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成19年1月26日

リコール届出番号	1805	リコール開始日	平成19年1月27日
届出者の氏名又は名称	三菱重工業株式会社 代表取締役 佃 和夫 問い合わせ先:三菱重工業株式会社 汎用機・特車事業本部 部品・サービス部 産業車両サービス課 TEL (042)761-7358		
不具合の部位(部品名)	走行装置		
基準不適合状態にあると認める構造, 装置又は性能の状況及びその原因	リアハブの製造管理が不適切なため、製造工程において材料に異物が混入し、強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等によりハブに亀裂が生じ、最悪の場合、ハブが破断し、車輪が脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リアハブと周辺部品を新品に交換する。		
不 具 合 件 数	0件	事 故 の 有 無	無し
発 見 の 動 機	市場からの情報による。(構内作業専用車)		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール又は直接訪問等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているので周知のための措置はとらない。</li> <li>・対策実施済み車には、ダッシュボード前面の銘板横にステッカー(No.1805)を貼付ける。</li> </ul>		

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備 考
三菱	KF4C	三菱 フォークリフト	KF4C-05011~KF4C-99506 平成15年6月25日~平成17年2月3日	68台	
	KF6B		KF6B-05012~KF6B-55027 平成15年8月6日~平成16年10月27日	28台	
	F17D, F17DL		F17D-00020~F17D-99567 平成15年6月20日~平成18年5月12日	133台	
	F35, F35L		F35-00012~F35-58107 平成15年7月25日~平成17年7月5日	28台	
	F18C		F18C-00071~F18C-99558 平成15年6月12日~平成18年4月28日	199台	
	F36		F36-00017 平成15年12月11日	1台	
	F37		F37-00020~F37-00048 平成15年10月20日~平成18年3月17日	3台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	F13F, F13FL	三菱 フォークリフト	F13F-30018～F13F-58044 平成15年7月1日～平成17年9月13日	31台	
	F14E		F14E-30116～F14E-50560 平成15年8月4日～平成18年6月12日	71台	
	(計12型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年6月12日～平成18年6月12日	562台	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。