

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年 1月30日

リコール届出番号	1798	リコール開始日	平成19年 1月31日
届出者の氏名又は名称	日産ディーゼル工業株式会社 取締役社長 仲村 巖 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（プロペラシャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	プロペラシャフトのプラグ溶接位置の指示が不適切なため、溶接部の強度が不足しているものがある。そのため、そのまま使用を続けると、プラグ溶接部に亀裂が生じ、最悪の場合、プロペラシャフトが破損し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該プロペラシャフトを対策品と交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの調査指示による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転席側ドア後方のドアキャッチ付近にNo. 1798のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	W-CK540BAT	—	CK540BAT-00006～CK540BAT-00236 平成 5年 2月27日～平成 7年 6月19日	65	
	W-CK540BNT		CK540BNT-00001～CK540BNT-00232 平成 5年 1月 9日～平成 7年 6月 9日	170	
	W-CK620BAT		CK620BAT-10001～CK620BAT-12254 平成 6年 4月14日～平成 7年 5月 8日	16	
	W-CK620BNT		CK620BNT-10002～CK620BNT-12539 平成 5年 2月 4日～平成 7年 6月27日	72	
	KC-CD45BNF		CD45BNF-00003～CD45BNF-00096 平成 7年 6月22日～平成 8年 9月20日	85	
	KC-CD45BNH		CD45BN-10001～CD45BN-10084 平成 8年10月 7日～平成 9年 9月30日	83	
	KC-CD45BRF		CD45BRF-00001～CD45BRF-00016 平成 7年 6月22日～平成 8年 8月 2日	14	
	KC-CD45BRH		CD45BR-10001～CD45BR-10027 平成 8年10月21日～平成 9年10月14日	25	
	KC-CD45BTF		CD45BTF-00005～CD45BTF-00038 平成 7年 6月22日～平成 8年 9月26日	30	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KC-CD45BTH	—	CD45BT-10002～CD45BT-10011 平成 9年 1月13日～平成 9年 8月 5日	10	
	KC-CD45BTN		CD45BTN-00003～CD45BTN-00004 平成 7年 3月 9日～平成 7年 5月24日	2	
	KC-CD45BUF		CD45BUF-00001～CD45BUF-00029 平成 7年 6月22日～平成 8年 9月25日	26	
	KC-CD45BUH		CD45BU-10001～CD45BU-10009 平成 8年11月12日～平成 9年 7月23日	9	
	KC-CD45BVF		CD45BVF-00001～CD45BVF-00326 平成 7年 6月22日～平成 8年 9月27日	310	
	KC-CD45BVH		CD45BV-10001～CD45BV-10361 平成 8年10月 2日～平成 9年10月 3日	349	
	KC-CD52BNF		CD52BNF-00001～CD52BNF-00058 平成 7年 6月22日～平成 8年 9月 6日	57	
	KC-CD52BNH		CD52BN-10001～CD52BN-10050 平成 8年10月15日～平成 9年 9月16日	50	
	KC-CD52BRF		CD52BRF-00001～CD52BRF-00011 平成 7年11月15日～平成 8年 8月 3日	11	
	KC-CD52BRH		CD52BR-10001～CD52BR-10005 平成 8年12月13日～平成 9年 4月 2日	5	
	KC-CD52BTF		CD52BTF-00001～CD52BTF-00003 平成 7年10月 3日～平成 8年 6月 6日	3	
	KC-CD52BTH		CD52BT-10001～CD52BT-10002 平成 8年11月27日～平成 9年 2月20日	2	
	KC-CD52BUF		CD52BUF-00001 平成 8年 8月 8日	1	
	KC-CD52BUH		CD52BU-10001～CD52BU-10002 平成 9年 5月13日～平成 9年 6月12日	2	
	KC-CD52BVF		CD52BVF-00001～CD52BVF-00016 平成 7年 6月22日～平成 8年 4月 9日	16	
	KC-CD52BVH		CD52BV-10001～CD52BV-10020 平成 8年12月23日～平成 9年10月 1日	20	
	KC-CD53BNF		CD53BNF-00003～CD53BNF-00189 平成 7年 6月22日～平成 8年 9月17日	170	
	KC-CD53BNH		CD53BN-10001～CD53BN-10131 平成 8年10月 3日～平成 9年10月13日	131	
	KC-CD53BNN		CD53BNN-00007～CD53BNN-00014 平成 7年 3月23日～平成 7年 5月16日	8	
	KC-CD53BRF		CD53BRF-00004～CD53BRF-00039 平成 7年 7月 6日～平成 8年 9月23日	36	
	KC-CD53BRH		CD53BR-10001～CD53BR-10028 平成 8年10月 4日～平成 9年10月 2日	28	
	KC-CD53BTF		CD53BTF-00003～CD53BTF-00033 平成 7年 6月22日～平成 8年 9月20日	30	
	KC-CD53BTH		CD53BT-10001～CD53BT-10007 平成 8年12月 3日～平成 9年 9月 4日	7	
KC-CD53BUF		CD53BUF-00001～CD53BUF-00007 平成 7年 9月22日～平成 8年 5月11日	7		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KC-CD53BUH	—	CD53BU-10001～CD53BU-10003 平成 8年12月11日～平成 9年 2月25日	3	
	KC-CD53BVF		CD53BVF-00001～CD53BVF-00109 平成 7年 6月22日～平成 8年 9月23日	108	
	KC-CD53BVH		CD53BV-10001～CD53BV-10122 平成 8年10月 1日～平成 9年10月 7日	122	
	KC-CD55BNF		CD55BNF-00003～CD55BNF-00015 平成 7年 6月22日～平成 8年 9月25日	12	
	KC-CD55BNH		CD55BN-10001～CD55BN-10007 平成 8年12月12日～平成 9年 7月12日	7	
	KC-CD55BRF		CD55BRF-00001～CD55BRF-00005 平成 7年 6月22日～平成 8年 3月11日	5	
	KC-CD55BRH		CD55BR-10001 平成 9年 3月11日	1	
	KC-CD55BTF		CD55BTF-00003 平成 8年 1月22日	1	
	KC-CD55BTH		CD55BT-10001～CD55BT-10006 平成 9年 1月10日～平成 9年 3月18日	6	
	KC-CD55BUF		CD55BUF-00001～CD55BUF-00002 平成 7年11月22日～平成 8年 1月30日	2	
	KC-CD55BUH		CD55BU-10001～CD55BU-10002 平成 8年10月15日～平成 9年 2月22日	2	
	KC-CD55BVF		CD55BVF-00001～CD55BVF-00005 平成 7年 6月22日～平成 8年 5月21日	5	
	KC-CD55BVH		CD55BV-10001～CD55BV-10005 平成 8年10月15日～平成 9年 9月23日	5	
	KC-CK481DET KC-CK481DHT		CK481D-00003～CK481D-00117 平成10年 9月21日～平成12年 4月13日	113	
	KC-CK541BAT		CK541BAT-00001～CK541BAT-00046 平成 7年 1月12日～平成 7年12月13日	17	
	KC-CK541BET KC-CK541BHT		CK541B-10003～CK541B-20075 平成 8年 3月11日～平成12年 4月26日	212	
	KC-CK541BNT		CK541BNT-00002～CK541BNT-00099 平成 7年 1月12日～平成 8年 3月25日	82	
	KC-CK551BAT		CK551BAT-00003～CK551BAT-00043 平成 7年 1月12日～平成 7年 7月18日	3	
	KC-CK551BET KC-CK551BHT		CK551B-10003～CK551B-20673 平成 8年 3月11日～平成12年 2月 3日	4	
	KC-CK551BNT		CK551BNT-00005～CK551BNT-00570 平成 7年 1月12日～平成 8年 3月27日	6	
	KC-CK631BAT		CK631BAT-00003～CK631BAT-00528 平成 7年 1月12日～平成 8年 3月15日	14	
	KC-CK631BET KC-CK631BHT		CK631B-10003～CK631B-20352 平成 8年 3月11日～平成12年 3月17日	162	
	KC-CK631BNT		CK631BNT-00004～CK631BNT-00552 平成 7年 1月12日～平成 8年 3月26日	84	
	KL-CK482BAT KL-CK482BHT		CK482B-00004～CK482B-33173 平成12年 2月11日～平成17年 5月 9日	4, 159	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン ディーゼル	KL-CK482DAT KL-CK482DHT	—	CK482D-00003～CK482D-30198 平成12年 5月25日～平成17年 4月26日	283	
	KL-CK482EAT KL-CK482EHT		CK482E-00016～CK482E-30223 平成12年 9月29日～平成17年 4月23日	97	
	KL-CK542BAT KL-CK542BHT		CK542B-00003～CK542B-30050 平成12年 2月28日～平成17年 3月24日	148	
	KL-CK552BHT		CK552B-00320～CK552B-00437 平成13年 2月 5日～平成13年 5月 7日	2	
	KL-CK552EAT		CK552E-00055～CK552E-00065 平成14年 7月 4日～平成15年 2月 7日	3	
	KL-CK632BAT KL-CK632BHT		CK632B-00009～CK632B-00245 平成12年 6月 7日～平成15年 6月11日	54	
	KL-CK632EAT		CK632E-00006 平成14年 2月15日	1	
	KL-CV48E		CV48E-30002～CV48E-30281 平成15年 2月22日～平成17年 3月15日	13	
	KL-CV48YPH		CV48YP-00036 平成14年 6月21日	1	
	KL-CV48YVH		CV48YV-00008～CV48YV-00009 平成13年 4月 4日～平成13年 4月 6日	2	
	KL-CV48YZH		CV48YZ-00105～CV48YZ-00179 平成13年 8月22日～平成14年 9月17日	7	
	ADG-GK4XAB		GK4XAB-00001～GK4XAB-00012 平成17年 6月24日～平成17年 6月27日	2	
	ADG-GK4XLB		GK4XLB-00002～GK4XLB-00004 平成17年 6月24日～平成17年 6月27日	3	
	(計 79型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 5年 1月 9日～平成17年 6月27日	(計7,601台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。