

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課改善対策対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス :<http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成19年1月31日

改善対策届出番号	347	改善対策開始日	平成19年2月1日
届出者の氏名又は名称	ヤンマー農機株式会社 代表取締役社長 日沖 勲	問合せ先：CS 統括部品質保証部 TEL 06-6376-6347	
不具合の部位(部品名)	作業用駐車ブレーキレバー		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トラックへの積み降ろし等の作業時のみに使用するブレーキ操作と主変速レバーを中立位置に戻す機能を有する作業用駐車ブレーキレバーにおいて、主変速レバーとの連動部の主変速レバーを保持するための摩擦板の材質が不適切なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、摩擦板の摩擦係数が増加し、当該駐車ブレーキレバー操作を行っても主変速レバーが中立位置に戻りきらず、最悪の場合、車両が停止しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、摩擦板を対策品に交換する。 また、取扱説明書に作業用駐車ブレーキレバーの用途に関する注意をシール貼付にて追加する。		
不具合件数	31件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ユーザーを全て把握しており、直接ユーザーを訪問し通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置は取らない。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ヤンマー	C21E	GC219	C21E-100001～C21E-101866 平成15年9月30日 ～平成17年7月22日	1,866台	
	C22B	GC222	C22B-101589～C22B-102286 平成15年8月20日 ～平成15年11月19日	699台	
		GC223V	C22B-300001～C22B-300929 平成17年9月15日 ～平成18年8月31日	929台	
	C32D	GC322	C32D-101230～C32D-102260 平成15年8月21日 ～平成17年9月15日	344台	
		GC323V	C32D-300001～C32D-300558 平成17年9月13日 ～平成18年8月31日	558台	
	(計3型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年8月20日 ～平成18年8月31日	(計4,396台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。