


改善箇所説明図



ABS コントロールユニット

識別マーク位置

注 は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

ABS（アンチロックブレーキシステム）コントロールユニットの電気回路が不適切なため、バッテリーの電圧が非常に低い状況において、当該ユニットが車速を正確に演算することができないことがある。そのため、制動時にABSが誤作動し、最悪の場合、制動距離が伸びるおそれがある。

<改善方法>

全車両、当該ABSコントロールユニットを良品に交換する。

<識別>

ABSコントロールユニット側面に白ペイントを塗布する。