

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL03-5253-8111(内線 42353)
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成19年2月1日

リコール届出番号	外-1378	リコール開始日	平成19年2月2日
届出者の氏名又は名称	シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役社長 フィリップ ヴァン ブローム 製作国:フランス 製作者名:オートモビル・シトロエン社 問い合わせ先:シトロエンコール TEL 0120-55-4106		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (ABSコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ABS (アンチロックブレーキシステム) コントロールユニットの電気回路が不適切なため、バッテリーの電圧が非常に低い状況において、当該ユニットが車速を正確に演算することができないことがある。そのため、制動時にABSが誤作動し、最悪の場合、制動距離が伸びるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ABSコントロールユニットを良品に交換する。		
不具合件数	国内:なし	事故の有無	国内:なし
発見の動機	本国のからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールで通知する。 ・分解整備事業者:全使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・対策実施済車には、運転席側ドア開口部ドアストライカー付近に外-1378のステッカーを貼付する 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	GH-A31KFU	C3	VF7FCKFUC28723143～ VF7FCKFUC28745573 平成18年8月2日～ 平成18年9月19日	3	
	GH-A31NFU		VF7FCNFUF28733879～ VF7FCNFUF28750814 平成18年8月21日～ 平成18年9月19日	77	
	GH-A42NFU	C3 プルリエル	VF7HBNFUC28091299 平成18年8月31日	1	
	GH-A6KFV	C2	VF7JMKFVC97405633～ VF7JMKFVC97409995 平成18年8月2日～ 平成18年8月24日	11	
	GH-A6NFU		VF7JMNFC97405095～ VF7JMNFC97413386 平成18年7月24日～ 平成18年8月31日	35	
	(計5型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成18年7月24日～平成18年9月19日	(計127台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。