

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年2月2日

リコール届出番号	1821	リコール開始日	平成19年2月2日
届出者の氏名又は名称	マツダ株式会社 代表取締役社長 井巻 久一 問い合わせ先：マツダ(株)コールセンター TEL 0120-386-919		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(ロア・アーム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロント・サスペンションの製造工程において、組み付け作業が不適切なため、ロアアームとロアアームボールジョイントの組み付けボルトの締め付け力が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが緩み、最悪の場合、当該ボルトが折損し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ボルトの締め付け状態を点検し、当該ボルトとロアアーム表面に隙がある、または、当該ボルトが脱落している場合は、ロアアームと当該ボルトを交換し、ボルトが折損している場合は併せてボールジョイントを交換する。また、当該ボルトとロアアーム表面に隙がない場合は、規定のトルクで締め付ける。		
不具合件数	17件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 1821のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	TC-SK82T	ボンゴ	SK82T-311002～SK82T-318784 平成16年11月1日～平成18年4月4日	7,741	2WDのみ
	TC-SK82V		SK82V-312998～SK82V-320044 平成16年11月1日～平成18年4月4日	6,931	
	KR-SKF2T KQ-SKF2T		SKF2T-100403～SKF2T-105728 平成16年11月1日～平成18年4月4日	5,304	
	KR-SKF2V KQ-SKF2V		SKF2V-100809～SKF2V-106167 平成16年11月1日～平成18年4月4日	5,258	
	TC-SKE6V	ボンゴ ブローニイ	SKE6V-303331～SKE6V-304642 平成16年11月1日～平成18年4月4日	1,291	
	KR-SKF6V		SKF6V-100171～SKF6V-102675 平成16年11月1日～平成18年4月1日	2,437	

	KR-SKFHV		SKFHV-100005~SKFHV-100047 平成16年11月8日~平成18年3月22日	41	
	TC-SYE4T	タイタン	SYE4T-201859~SYE4T-202636 平成16年11月1日~平成18年4月4日	773	
	TC-SYE6T		SYE6T-207721~SYE6T-211728 平成16年11月1日~平成18年4月4日	3,993	
	KR-SYF4T		SYF4T-100003~SYF4T-100641 平成16年11月8日~平成18年4月3日	638	
	KR-SYF6T		SYF6T-100007~SYF6T-103231 平成16年11月8日~平成18年4月4日	3,215	
	TC-SK82TN		バネット	SK82TN-313349~SK82TN-322118 平成16年11月1日~平成18年4月4日	8,742
ニッサン	TC-SK82VN	SK82VN-326798~SK82VN-340867 平成16年11月1日~平成18年4月4日		13,768	
	KR-SKF2TN KQ-SKF2TN	SKF2TN-100205~SKF2TN-100732 平成17年11月2日~平成18年4月4日		528	
	KR-SKF2VN KQ-SKF2VN	SKF2VN-100807~SKF2VN-102032 平成17年11月1日~平成18年4月4日		1,226	
	TC-SK82TM	デリカ	SK82TM-301600~SK82TM-302624 平成16年11月1日~平成18年4月4日	1,022	
TC-SK82VM	SK82VM-302346~SK82VM-303542 平成16年11月1日~平成18年4月4日		1,162		
TC-SKE6VM	SKE6VM-300754~SKE6VM-301149 平成16年11月1日~平成18年4月3日		393		
KR-SKF2TM KQ-SKF2TM	SKF2TM-100052~SKF2TM-100482 平成16年11月8日~平成18年4月4日		429		
KR-SKF2VM KQ-SKF2VM	SKF2VM-100066~SKF2VM-100688 平成16年11月18日~平成18年4月4日		611		
KR-SKF6VM	SKF6VM-100013~SKF6VM-100268 平成16年11月25日~平成18年4月4日		253		
	(計27型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年11月1日~平成18年4月4日	(計65,756台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。