

自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL：03-5253-8111 内線42353
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年 2月 6日

リコール届出番号	外-1374	リコール開始日	平成19年 2月 6日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 ヴァルター ハーネック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディコミュニケーションセンター (フリーダイヤル)0120-598106 (アドレス)http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(ドライブシャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ドライブシャフトのトランスミッションへの組み付けが不適切なため、シャフトとサイドギアとの嵌合が浅く、抜け防止クリップが確実に装着されていないものがある。そのため、ハンドルの操作の繰り返し等により、シャフトが徐々に抜け出し、最悪の場合、シャフトがトランスミッションから外れ、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ドライブシャフトのトランスミッションへの組み付け状態を点検し、組み付け状態が不適切なものは、クリップを交換し正規の状態に組み付ける。		
不具合件数	23件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 自動車使用者：ダイレクトメールで通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1374のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	GH-8PAXW	アウディ A3 2.0 FSI	WAUZZZ8P44A011860 ~ WAUZZZ8P14A181173 平成15年 6月 20日 ~ 平成16年 7月 12日	1,974	2004 MY
	GH-8PBGU	アウディ A3 アトラクション	WAUZZZ8P34A107737 ~ WAUZZZ8P54A179488 平成16年 1月 5日 ~ 平成16年 6月 28日	243	2004 MY
			WAUZZZ8P05A000789 ~ WAUZZZ8P85A126561 平成16年 6月 28日 ~ 平成17年 3月 29日	113	2005 MY
	GH-8PBLR	アウディ A3 2.0 FSI / アウディ A3 スポーツバック 2.0 FSI	WAUZZZ8P45A108669 ~ WAUZZZ8P85A176666 平成17年 3月 2日 ~ 平成17年 7月 15日	774	2005 MY
			WAUZZZ8P86A004140 ~ WAUZZZ8P86A095393 平成17年 6月 30日 ~ 平成17年 12月 14日	1,626	2006 MY
	GH-8PBLX	アウディ A3 2.0 FSI / アウディ A3 スポーツバック 2.0 FSI	WAUZZZ8P05A009072 ~ WAUZZZ8P65A104476 平成16年 8月 19日 ~ 平成17年 2月 17日	1,424	2005 MY
	GH-8PBSE	アウディ A3 スポーツバック アトラクション	WAUZZZ8P36A004496 ~ WAUZZZ8P06A125549 平成17年 6月 30日 ~ 平成18年 2月 27日	1,193	2006 MY
GH-8PBVY	アウディ A3 2.0 FSI / アウディ A3 スポーツバック 2.0 FSI	WAUZZZ8P06A095310 ~ WAUZZZ8P06A125518 平成17年 12月 14日 ~ 平成18年 1月 27日	284	2006 MY	
	計6型式	計4車種	輸入期間の範囲 平成15年 6月 20日 ~ 平成18年 2月 27日	7,631	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。