

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年2月13日

リコール届出番号	1825	リコール開始日	平成19年2月14日
届出者の氏名又は名称	東急車輛製造株式会社 取締役社長 落合和雄		問合せ先：品質保証部 電話 0276-99-1010
不具合部位	車枠		
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	タンクローリにおいて、タンクとシャシフレームを結合する金具の取付位置が不適切なため、当該金具取付部付近のフレームに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、フレームが折損し、走行不能となるおそれがある。		
改善処置の内容	全車両、フレームの亀裂を確認する。その中で亀裂が確認されたものは、補修を行う。また全車両結合金具の取り付け位置を変更する		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：訪問し直接通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため日整連発行の機関紙に掲載する措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車両には、左側面中央部に「対策済み No. 1825」のステッカーを貼付ける。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-CYG23P3	いすゞ ギガ	CYG23P3-3000004～ CYG23P3-3000406 平成12年5月25日～平成15年8月18日	71	
	KL-CYG23P4		CYG23P4-3000021～ CYG23P4-3000184 CYG23P4-7000002～ CYG23P4-7000169 平成15年8月31日～平成17年8月11日	46	
	KL-CYG81P3		CYG81P3-3000010～ CYG81P3-3000012 平成12年9月18日～平成12年11月5日	2	
	PJ-CYG77P6		CYG77P6-7000004～ CYG77P6-7000359 平成17年9月10日～平成18年10月25日	35	
	計 4型式		(製作期間の全体の範囲) 平成12年5月25日～平成18年10月25日	計 154台	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。