

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課  
リコール対策室  
TEL:03-5253-8111 内線 42353  
アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成19年2月15日

リコール届出番号	外1381	リコール開始日	平成19年2月15日
届出者の氏名又は名称	新キャタピラー三菱株式会社 代表取締役 広瀬 正典	製作国:フランス 製作者名:Caterpillar Inc 問合せ先:明石カターピラー部 TEL:042(764)8662	
不具合部位(部品名)	電気装置(主電源リレー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気装置において、主電源のリレー接点の回路及び材質が不適切なため、リレー通電停止時に発生するスパークにより、早期に接点表面が荒れるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、接点間で導通不良が発生し、電源が供給されなくなり、最悪の場合、走行中エンジンが停止し、再始動不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リレーを対策品と交換するとともに、回路にダイオードを追加する。		
不具合件数	21件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール若しくは電話で通知する。</li> <li>・自動車分解整備業者:使用者を全て把握しているため、周知させるための措置はとらない。</li> <li>・改善処置済み車両には、運転操作ボックス右側面下部にNo.外1381のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キャタピラー	3JZ	CB-334D	3JZ00189~3JZ00240 平成11年05月31日~平成16年07月09日	13台	
	5PZ	CB-335D	5PZ00272~5PZ00588 平成11年04月14日~平成15年10月24日	170台	
	D3J	CB-335D	D3J00100~D3J00105 平成15年10月24日~平成15年12月23日	3台	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間全体の範囲) 平成11年04月14日~平成16年07月09日	(186台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。