


改善箇所説明図



注： は、取付位置を変更する部品を示す。

基準不適合箇所

車両が転倒した際にエンジンを停止させる装置のセンサー(傾斜角センサー)の取付位置が不適切なため、エンジンの熱影響により内部の部品が変形することがある。そのため、そのまま使用を続けると、センサーが過剰に反応し、カーブ路を走行中に転倒したものと判断することがあり、最悪の場合、エンジンが停止するおそれがある。

改善内容

全車両、傾斜角センサーの取付位置を変更する。

識別

傾斜角センサーの取り付け位置が変更されている。