

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## 改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成19年3月1日

改善対策届出番号	352	改善対策開始日	平成19年3月2日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫	問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	走行装置（ホイールカバー）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	標準仕様として、車輪に装着したホイールカバーの外径が大きく製作されている。このため、縁石等に乗上げる等タイヤに大きな負荷がかかった場合、サイドウォール部がホイールカバーと干渉し、最悪の場合、走行中にカバーが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、ホイールカバーを対策品と交換する。 対策品の準備に時間を要することから当面の措置として、使用者に対しダイレクトメールにて不具合内容と使用上の注意喚起を行ない、部品の準備ができ次第対策品と交換する。		
不具合件数	102件	事故の有無	なし
発見の動機	販売店からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ホンダ	UA-JB5	ライフ	JB5-1000006～JB5-1037257 平成15年8月20日～平成15年12月25日	27,432	
			JB5-4000004～JB5-4026785 平成15年8月28日～平成16年1月16日	18,342	
			JB5-8000001～JB5-8000089 平成15年9月2日～平成15年12月26日	83	
	UA-JB6		JB6-1000087～JB6-1005717 平成15年9月1日～平成15年12月22日	4,011	
			JB6-4000003～JB6-4005142 平成15年8月28日～平成15年12月26日	3,643	
	UA-JB7		JB6-8000001～JB6-8000028 平成15年11月4日～平成15年12月25日	26	
			JB7-1000012～JB7-1003448 平成15年8月20日～平成15年12月22日	1,221	
			JB7-4000005～JB7-4004500 平成15年8月28日～平成16年1月8日	1,662	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考	
ホンダ	UA-JB8	ライフ	JB8-1000011～JB8-1000833 平成15年8月20日～平成15年12月19日	321		
			JB8-4000002～JB8-4001227 平成15年10月2日～平成15年12月23日	469		
	CBA-JB5		JB5-1100037～JB5-1110198 平成16年1月12日～平成16年9月30日	5,590		
			JB5-1200002～JB5-1203454 平成16年10月5日～平成17年3月14日	2,342		
			JB5-4100001～JB5-4173042 平成16年1月7日～平成16年9月30日	48,665		
			JB5-4300001～JB5-4349799 平成16年9月23日～平成17年3月19日	39,215		
			JB5-8100001～JB5-8100399 平成16年2月3日～平成16年9月24日	391		
			JB5-8200001～JB5-8200205 平成16年11月10日～平成17年3月11日	203		
			CBA-JB6	JB6-1100001～JB6-1102910 平成16年1月9日～平成16年9月29日	1,641	
	JB6-1200001～JB6-1200680 平成16年10月19日～平成17年3月16日			447		
	JB6-4100012～JB6-4112942 平成16年1月8日～平成16年9月29日			8,260		
	JB6-4200001～JB6-4208799 平成16年10月1日～平成17年3月17日			7,027		
	JB6-8100001～JB6-8100099 平成16年2月3日～平成16年9月21日			96		
	JB6-8200001～JB6-8200065 平成16年11月12日～平成17年3月11日			63		
	CBA-JB7			JB7-1100001～JB7-1104140 平成16年1月9日～平成16年9月27日	992	
			JB7-1200001～JB7-1200795 平成16年10月19日～平成17年3月11日	296		
			JB7-4100060～JB7-4109344 平成16年1月7日～平成16年9月29日	3,775		
			JB7-4200004～JB7-4204822 平成16年10月6日～平成17年3月16日	1,636		
	CBA-JB8		JB8-1100001～JB8-1100946 平成16年1月14日～平成16年9月23日	296		
			JB8-1200004～JB8-1200237 平成16年10月20日～平成17年3月11日	104		
			JB8-4100001～JB8-4102011 平成16年1月9日～平成16年9月27日	702		
			JB8-4200001～JB8-4201151 平成16年10月6日～平成17年3月22日	538		
	(計8型式)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年8月20日～平成17年3月22日	(計179,489台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。