

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年3月6日

リコール届出番号	1836	リコール開始日	平成19年3月7日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 井田 義則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	騒音防止装置（排気管）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機側の排気管フランジ部付近の強度が不足しているものがある。そのため、原動機の振動等により当該部の排気管に亀裂が発生し、排気ガスが漏れることがあり、最悪の場合、騒音が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気管を対策品（6W系エンジン搭載車は、排気管の材質、厚みを変更したもの。6SD1エンジン搭載車は、排気管にジョイント（SJM）を装着したもの。）と交換する。		
不具合件数	17件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1836のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-CXG23P4	ギガ	CXG23P4-3000003～CXG23P4-3000037 平成15年7月15日～平成16年4月17日	35	
			CXG23P4-7000001～CXG23P4-7000027 平成16年5月29日～平成17年6月29日	26	
	KL-CXG23X4		CXG23X4-3000001～CXG23X4-3000407 平成15年7月7日～平成17年3月9日	405	
			CXG23X4-7000001～CXG23X4-7000396 平成16年5月12日～平成17年6月30日	396	
	KL-CXG51X4		CXG51X4-3000002～CXG51X4-3000067 平成15年7月4日～平成16年4月13日	66	
			CXG51X4-7000001～CXG51X4-7000044 平成16年6月1日～平成17年6月28日	44	
	PJ-CXG51X5		CXG51X5-3000002～CXG51X5-3000018 平成15年12月4日～平成16年4月22日	17	
			CXG51X5-7000001～CXG51X5-7000049 平成16年6月17日～平成17年5月10日	49	
	PJ-CXG51X6		CXG51X6-7000003～CXG51X6-7000112 平成17年6月23日～平成19年1月24日	110	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-CYG23P4	ギガ	CYG23P4-3000004～CYG23P4-3000214 平成15年7月10日～平成16年4月27日	211	
			CYG23P4-7000001～CYG23P4-7000175 平成16年5月18日～平成17年7月1日	175	
	KL-CYG23S4		CYG23S4-3000002～CYG23S4-3000005 平成15年8月5日～平成16年4月16日	4	
			CYG23S4-7000001～CYG23S4-7000007 平成16年6月22日～平成17年6月15日	7	
	KL-CYG23U4		CYG23U4-3000001～CYG23U4-3000003 平成15年8月22日～平成16年4月15日	3	
			CYG23U4-7000001～CYG23U4-7000003 平成16年5月13日～平成16年7月30日	3	
	KL-CYG23Y4		CYG23Y4-3000001～CYG23Y4-3000011 平成15年7月31日～平成16年4月20日	11	
			CYG23Y4-7000001～CYG23Y4-7000007 平成16年7月3日～平成17年3月1日	7	
	KL-CYG51Y4		CYG51Y4-3000001～CYG51Y4-3000007 平成15年7月16日～平成16年3月12日	7	
			CYG51Y4-7000001～CYG51Y4-7000016 平成16年6月22日～平成17年5月24日	16	
	KL-CYG51Y4Z		CYG51Y4Z-3000002～CYG51Y4Z-3000007 平成15年8月1日～平成15年9月19日	6	
			CYG51Y4Z-7000001 平成17年4月20日	1	
	PJ-CYG51Y5		CYG51Y5-3000001～CYG51Y5-3000002 平成16年3月26日～平成16年4月8日	2	
			CYG51Y5-7000001～CYG51Y5-7000005 平成16年5月15日～平成17年6月23日	5	
	PJ-CYG51Y5Z		CYG51Y5Z-3000001～CYG51Y5Z-3000003 平成16年4月2日～平成16年4月12日	3	
			CYG51Y5Z-7000001～CYG51Y5Z-7000038 平成16年6月2日～平成17年5月25日	38	
	PJ-CYG51Y6		CYG51Y6-7000001～CYG51Y6-7000010 平成17年8月4日～平成18年9月4日	10	
PJ-CYG51Y6Z	CYG51Y6Z-7000001～CYG51Y6Z-7000013 平成17年7月29日～平成18年8月1日	13			
KL-CYG52X4	CYG52X4-3000002 平成16年1月29日	1			
	CYG52X4-7000001～CYG52X4-7000004 平成17年3月7日～平成17年5月12日	4			
	(計16型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成15年7月4日～平成19年1月24日	(合計1,675台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。