

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成19年3月9日

リコール届出番号	1833	リコール開始日	平成19年3月9日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン	問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232	
不具合の部位(部品名)	施錠装置(キーシリンダー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	施錠装置において、キーシリンダーキャップ固定ピンの圧入が不適切なものがあるため、ピンが抜けてキャップが外れるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、キーシリンダー内部の部品が抜け出し、最悪の場合、走行中にかじ取り装置の施錠装置が作動して、操舵できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、キーシリンダーの当該部位を点検し、キャップ固定用ピンが浮き出しているものはキーシリンダーを良品と交換する。なお、異常のないものについては、当該部位にピン抜け防止用リングを取り付ける。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1833のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	GF-PC24	セレナ	PC24-118110~PC24-118523 平成12年9月28日~平成12年10月2日	260	
	GF-PNC24		PNC24-104801~PNC24-104907 平成12年9月28日~平成12年10月2日	82	
	KH-VC24		VC24-100792~VC24-100803 平成12年9月28日~平成12年10月2日	10	
	KH-VNC24		VNC24-100646~VNC24-100650 平成12年9月28日~平成12年10月1日	4	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年9月28日~平成12年10月2日	(計356台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。