

連絡先： 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年 3月28日

リコール届出番号	外-1390	リコール開始日	平成19年 3月 29日
届出者の氏名又は名称	ピー・エー・ジー・インポート株式会社 代表取締役 マントー・ウォン	製作国：スウェーデン 製作者名：ボルボ 問い合わせ先：お客様相談室 0120-92-2662	
不具合の部位（部品名）	ブローバイガス還元装置（PCV）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	6気筒ターボ付エンジン搭載車両において、PCVホースの材質が不適切なため、オイルトラップ接続部の耐熱性能が劣っている。そのため、そのまま使用を続けると、原動機室内の熱影響により接続部に亀裂が生じ、最悪の場合、ホースが外れ、ブローバイガスが大気中に放出されるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、PCVホースを対策品に交換する。		
不具合件数	国内：8件	事故の有無	国内：無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1390のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ボルボ	LA-TB6294	ボルボ S80	YV1TR91J541344112～YV1TR91J541357578 平成 15年 7月14日～平成 15年11月24日	14	
			YV1TS91J531297902～YV1TS91J541365341 平成 14年10月16日～平成 16年 1月19日	166	
	LA-CB6294AW	ボルボ XC90	YV1CM91G841049716 平成 15年 7月22日	1	
			YV1CZ91G841032065～YV1CZ91G841085255 平成 15年 4月16日～平成 16年 1月26日	289	
(計 2型式)	(計 2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 14年10月16日～平成 16年 1月26日	(計470台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。