

連絡先	:自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
TEL	:03-5253-8111 内線42353
アドレス	:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年3月29日

リコール届出番号	1850	リコール開始日	平成19年3月30日
届出者の氏名又は名称	小松フォークリフト株式会社 代表取締役社長 渋谷 武男		問合せ先:品質保証本部 品質保証部 TEL :0285-28-8750
不具合の部位(部品名)	原動機(車両走行制御アクセレータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動式フォークリフトの車両走行速度を制御するアクセレータにおいて、アース回路を設けなかったため、静電気が帯電して、アクセレータ内部回路が誤動作することがある。そのため、アクセルペダルを操作していない状態で、切り替えレバーを前進又は後進に入れると、車両が走行するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アクセレータにアルミ板とアース線を追加する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:直接訪問し通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。</li> <li>・対策実施済み車両:ステッカ(1850)をダッシュボード前面に取付けてある社銘板の上方に貼り付ける。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
小松	M190	—	M190-807005 ~ M190-811541 平成15年3月3日 ~ 平成17年12月27日	696台	
小松	ZAF-M190T	—	M190-811480 ~ M190-813459 平成18年1月5日 ~ 平成18年12月25日	190台	
小松	M193	—	M193-814012 ~ M193-815578 平成15年10月7日 ~ 平成17年12月21日	96台	
小松	ZAF-M193T	—	M193-815589 ~ M193-816455 平成18年1月16日 ~ 平成19年1月20日	47台	
小松	ZAF-SM236	—	M236-830022 ~ M236-830607 平成18年10月31日 ~ 平成19年3月9日	50台	
小松	ZAF-SM237	—	M237-830277 ~ M237-830544 平成19年2月1日 ~ 平成19年3月2日	6台	
小松	M191	—	M191-809501 平成16年10月20日	1台	
小松	M194	—	M194-814796 ~ M194-815342 平成16年12月20日 ~ 平成17年9月10日	6台	
小松	ZAF-M194T	—	M194-815705 平成18年2月24日	1台	
小松	M195	—	M195-814392 ~ M195-814578 平成16年5月21日 ~ 平成16年9月3日	2台	
	(計10型式)	—	(製作期間の全体の範囲) (平成15年3月3日 ~ 平成19年3月9日)	(計1,095台)	

(備考)本届出は、平成18年3月27日付け「届出番号1645」のリコール届出において、不具合に対する改善措置の内容が不十分であったため、改善措置の内容及び対象範囲を見直し、再度対策を行うものである。

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。