


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

一酸化炭素等発散防止装置の故障診断装置(On Board Diagnosis system)の配線に未結線のものがある。そのため、当該装置の故障時に故障診断機により故障診断修理作業をする場合、故障診断作業並びに修理作業に支障を来たすおそれがある。

改善の内容

全車両、故障診断装置の配線を点検し、未接続の場合は配線を接続する。

識別

改善済車両には、フライホイールハウジングの上部に白色ペイントを塗布する。(上記)