

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111内線42353  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年4月6日

リコール届出番号	1859	リコール開始日	平成19年4月6日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	走行装置(リヤハブ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤハブのフランジ付け根部の強度が十分でないため、旋回頻度の高い走行を繰り返した場合等に、当該部分に亀裂が発生するものがある。また、初期の車両において、フランジ付け根部付近の加工不良などの要因が重なると応力が集中し、この亀裂の発生が早まる可能性がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、最悪の場合、当該部分が破断して走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リヤハブを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	国土交通省からの指示による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.1859のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	P-FT415N	ふそう	FT415N-520006～FT415N-520009 平成1年12月11日～平成2年6月9日	4	
	P-FT415T		FT415T-520042～FT415T-520058 平成1年11月29日～平成2年6月9日	17	
	P-FT415V		FT415V-520071～FT415V-520087 平成1年12月11日～平成2年7月12日	17	
	W-FP416DR		FP416D-530002 平成3年4月17日	1	
	KC-FP415FD		FP415F-560001 平成8年2月2日	1	
	KC-FU510UZ		FU510UZ-500010～FU513UZ-510034 平成8年8月23日～平成10年5月12日	3	
	KC-FV513HR		FV513H-700035 平成9年1月9日	1	
(計7型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成1年11月29日～平成10年5月12日	(計44台)		

備考) 本件は、平成16年4月15日付、届出番号「1072」および平成16年12月17日付届出番号「1329」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあったことが判明したため、対象車両を追加するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。