

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年4月10日

リコール届出番号	2	リコール開始日	平成19年4月10日
届出者の氏名又は名称	アップル育児研究会 アップル葛西株式会社 代表取締役社長 葛西得男 〔製作国：日本 製作者名：アップル育児研究会 アップル葛西株式会社〕 問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-545-680		
不具合の部位(部品名)	①装置の取付方法を説明する「取扱説明書」、本体に表示される「表示シール」、及び「取付説明ビデオ」 ②年少者用腰ベルト		
基準不適合状態にあると認める装置の状況及びその原因	①チャイルドシートを前向き状態で車両へ取り付ける場合に、装置の取付方法を説明する「取扱説明書」、本体に表示される「表示シール」及び「取付説明ビデオ」が不適切なため、一部の車両において適切にチャイルドシートを取り付けることが出来ないおそれがある。 ②年少者用腰ベルトにおいて、縫製が不適切なため当該ベルト端末部の表面が固いものがある。そのため、乳児をチャイルドシートに乗車させベルトを装着した場合に、当該ベルト端末部で肌の露出部に擦過傷を負うおそれがある。		
改善措置の内容	①内容を修正した「取扱説明書」及び本体に表示される取付方法を説明する「表示シール」を使用者に送付する。 また、販売時に「取付説明ビデオ」を付属しているモデルについては、「取付説明ビデオ」を併せて送付する。 ②腰ベルトの折り返し部を覆う「腰ベルトカバー」を使用者に送付する。		
不具合件数	①0件 ②2件	事故の有無	なし
発見の動機	①国土交通省からの調査指示及び社内調査による ②市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ホームページ及び新聞（朝日、毎日、読売、産経）の朝刊（4月10日付け）に社告を掲載する。 ダイレクトメール等で通知する。 販売店において店頭告知を行う。</li> <li>・販売事業者：郵送、及び訪問により通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済装置の識別方法を記載する。</li> </ul>		

商品名	型式	種別	リコール対象装置の範囲（識別記号・番号） 及び製作期間	リコール対 象装置の数	備考
ベビー& チャイル ドシー ト・ベッ ド ニューボ ーンベッ ドワイ ド&ロン グ	Z-68	年少者用 補助乗車 装置（体重 18kg まで 用）	装置型式指定番号：㊦C-2512 製品品番：72711, 72714, 72715, 72716, 72731, 72871, 72872, 72873, 72907, 72908, 78652※, 93101※, 93109※, 93110※, 93112※, 93121※, 93127※, 93129※, 93131, 93132, 93141, 93149, 93159 製作期間：平成17年8月22日から 平成18年4月26日まで  ※が付与された製品品番は「取付説明ビデオ」が 付属されたモデルを示す。	34,740 台	
合計				34,740 台	