

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年4月16日

リコール届出番号	1866	リコール開始日	平成19年4月17日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	車体 (エンジンリアサポート)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンリアサポートの強度が不足しているため、旋回頻度の高い走行を繰り返した場合等に、当該サポート部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂の進行により当該サポートが破断して、エンジン搭載位置にずれが生じ、最悪の場合、プロペラシャフトのユニバーサルジョイント部が破損、脱落し、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンリアサポートを点検し、不具合品が装着されている場合は当該サポートを対策品と交換し、プロペラシャフトユニバーサルジョイントを新品と交換する。また、サポートを交換するものは、エンジンアンダーカバー及び給脂配管を形状変更品と交換する。		
不具合件数	12件	事故の有無	物損1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近、又は当該ドアを有しない車両は運転者席左側ドア開口部シリアルナンバープレート付近にNo. 1866のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	P-FV414JR	ふそう	FV414JR-520001～FV414JR-720002 平成1年4月28日～平成2年10月30日	1,091	
	W-FV414JR		FV414JR-530001～FV414JR-750002 平成2年11月6日～平成7年5月24日	2,360	
	KC-FV424JR		FV424JR-560001～FV424JR-560546 平成7年3月8日～平成8年7月5日	544	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成1年4月28日～平成8年7月5日	(計3,995台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。