

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成19年4月24日

リコール届出番号	1876	リコール開始日	平成19年4月25日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役 近藤 詔治		問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558
不具合の部位(部品名)	緩衝装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	4バック式空気ばね緩衝装置付車両の後後車軸を車枠に固定するVロッドの形状が不適切なため、高負荷時の車両旋回等の横荷重により、当該ロッドの溶接部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、溶接部が折損し、Vロッドと車軸が外れ、車軸が横方向にずれてタイヤと車台が接触し、最悪の場合、走行安定性がそこなわれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該Vロッドを対策品と交換するとともに、形状を変更したブラケットに交換する。		
不具合件数	5 件	事故の有無	事故の発生はない。
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1876のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	KL-FW1KAGG	日野 プロフィア	FW1KAG-10015~FW1KAG-10052 平成12年11月21日~平成14年12月6日	38	
			FW1KAG-50015~FW1KAG-50034 平成15年1月8日~平成15年10月15日	20	
	KL-FW1KXGG		FW1KXG-10019~FW1KXG-10129 平成12年4月27日~平成14年10月1日	65	
			FW1KXG-50015~FW1KXG-50042 平成15年1月15日~平成15年10月3日	21	
	KL-FW1KXHG		FW1KXH-10017~FW1KXH-12205 平成12年3月16日~平成15年1月8日	1,850	
			FW1KXH-50015~FW1KXH-51269 平成14年12月25日~平成15年10月30日	1,149	
	KL-FW1KYHG		FW1KYH-10017~FW1KYH-10336 平成12年4月11日~平成14年8月31日	257	
			FW1KYH-50016~FW1KYH-50080 平成15年1月28日~平成15年10月28日	56	
	KL-FW2PBHG		FW2PBH-10015~FW2PBH-10050 平成12年3月8日~平成14年11月12日	36	
			FW2PBH-50015~FW2PBH-50041 平成15年1月8日~平成15年9月26日	27	
	KL-FW2PXHG		FW2PXH-10023~FW2PXH-10135 平成12年7月14日~平成14年12月5日	66	
			FW2PXH-50015~FW2PXH-50178 平成14年12月24日~平成15年10月21日	129	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
	KL-FW2PYHG	日野 プロフィア	FW2PYH-10020～FW2PYH-10069 平成12年 9月 9日～平成14年12月 6日	29	
			FW2PYH-50015～FW2PYH-50081 平成15年 1月 8日～平成15年 9月10日	50	
	KL-FW2PZGG		FW2PZG-10015～FW2PZG-10109 平成12年 4月14日～平成14年12月10日	95	
			FW2PZG-50015～FW2PZG-50032 平成15年 1月10日～平成15年10月16日	18	
	KL-FW2PZHG		FW2PZH-10015～FW2PZH-10403 平成12年 4月26日～平成14年12月10日	324	
			FW2PZH-50015～FW2PZH-50171 平成15年 1月11日～平成15年10月29日	133	
	KL-FW2PXGA(改)		FW2PXG-10058～FW2PXG-10064 平成13年 6月12日～平成13年 6月26日	3	
	KL-FW4FXHA(改)		FW4FXH-10083 平成13年 8月23日	1	
	KL-FQ1KWH(改)		FQ1KWH-10019～FQ1KWH-10056 平成12年 6月30日～平成14年 7月 3日	15	
			FQ1KWH-50018～FQ1KWH-50036 平成15年 2月21日～平成15年10月 2日	11	
	KL-FQ2PRGA(改)		FQ2PRG-10018 平成12年 9月30日	1	
			FQ2PRG-50017 平成15年 8月 1日	1	
	KL-FQ2PRHA(改)		FQ2PRH-10058 平成14年10月25日	1	
			FQ2PRH-50036～FQ2PRH-50046 平成15年 6月17日～平成15年10月 3日	5	
	KL-FQ2PTGA(改)		FQ2PTG-10017 平成14年 7月 9日	1	
			FQ2PTG-50016 平成15年 6月28日	1	
	KL-FQ2PTHA(改)		FQ2PTH-10026 平成14年 7月 9日	1	
	KL-FQ2PWGA(改)		FQ2PWG-10017～FQ2PWG-10038 平成12年 5月24日～平成13年12月13日	5	
			FQ2PWG-50018～FQ2PWG-50019 平成15年 3月 6日～平成15年 3月 6日	2	
	KL-FQ2PWH(改)		FQ2PWH-10024～FQ2PWH-10137 平成12年 7月13日～平成14年12月18日	45	
		FQ2PWH-50016～FQ2PWH-50070 平成15年 1月27日～平成15年 9月20日	25		
	KL-FQ4FWHA(改)	FQ4FWH-10017 平成13年 1月18日	1		
	KL-GK1JNEA(改)	日野 レンジャー	GK1JNE-10050～GK1JNE-10075 平成15年 2月18日～平成15年 8月 6日	2	
	KL-GK1JREA(改)		GK1JRE-10057～GK1JRE-10092 平成15年 2月 8日～平成15年12月 5日	5	
	KL-GK1JUEA(改)		GK1JUE-10028 平成14年 5月21日	1	
	KL-GK1JWDA(改)		GK1JWD-10105～GK1JWD-10149 平成12年11月 7日～平成13年 6月25日	3	
	KL-GK1JWEA(改)		GK1JWE-10060～GK1JWE-10062 平成15年 6月11日～平成15年 6月23日	2	
	(計24型式)	(計2車種)	(製作期間全体の範囲) 平成12年 3月 8日～平成15年12月 5日	(計4,495台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。