

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL03-5253-8111(内線 42353)
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年5月11日

リコール届出番号	外-1400	リコール開始日	平成19年5月12日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社 代表取締役 ショウイチ・リチャード・ブラウン (製作国:ドイツ 製作者名:アダムオペルAG社 問い合わせ先:GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276)		
不具合の部位(部品名)	変速機 (オイルクーラーホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	自動変速機のオイルクーラー用ゴムホースと金属パイプの接合部分の加工状態が不適切なものがある。そのため、接合部分からオイルが漏れ、変速不調となり、最悪の場合、ホースが外れ、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オイルクーラーホースを点検し、該当するものは良品と交換する。		
不具合件数	国内：265件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	国内の市場クレーム及び国土交通省の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールで通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 対策実施済車には、後面ガラス左下隅に外-1400 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
オペル	GF-XK160	アストラ アストラワゴン	WOL0TGF48X5000125 ～ WOL0TGF35Y2289862 平成10年9月6日～平成12年9月7日	3,597	
	GF-XK161		WOL0TGF3512000712 ～ WOL0TGF3512152306 平成12年10月13日～平成13年11月16日	814	
	GF-XK180		WOL0TGF35X2000060 ～ WOL0TGF48Y5317441 平成10年9月18日～平成12年9月18日	12,608	
	GF-XK181		WOL0TGF3512152880 ～ WOL0TGF4815128214 平成12年10月13日～平成13年12月12日	3,360	
	GF-XM180	ザフィーラ	WOL0TGF75Y2139453 ～ WOL0TGF75Y2309448 平成12年3月21日～平成14年7月8日	1,696	
	GF-XM181		WOL0TGF7512003587 ～ WOL0TGF7512257769 平成12年9月19日～平成13年11月28日	1,629	

オペル	GF-XJ160	ティグラ	WOLOSAF07X4000063 ～ WOLOSAF07X4157528 平成10年8月19日～平成11年1月21日	2 2 1	
	GF-XG120	ヴィータ	WOLOSBF08X4000075 ～ WOLOSBF68Y4392906 平成10年8月19日～平成12年8月22日	1, 6 9 0	
	GF-XN140		WOLOXCF0814000195 ～ WOLOXCF6814314267 平成12年10月13日～平成14年8月23日	6, 7 1 6	
	GF-XG142		WOLOSBF08X4000068 ～ WOLOSBF68Y4398487 平成10年8月19日～平成13年12月1日	7, 6 6 1	
	GF-XG161		WOLOSBF68X4000058 ～ WOLOSBF68Y4396768 平成10年8月19日～平成12年8月22日	7 9 0	
(計 11 型式)	(計 5 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 10 年 8 月 19 日 ～ 平成 14 年 8 月 23 日	(計 40,782 台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。