

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
 リコール対策室
 TEL:03-5253-8111 内線 42353
 アドレス:<http://www.mit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成19年5月15日

リコール届出番号	外-1399	リコール開始日	平成19年5月16日
届出者の氏名又は名称	日産トレーディング株式会社 代表取締役 児玉 了三	製作国:フランス 製作者名:ルノー 問い合わせ先: ルノー・ジャポン サービス部 03-4288-8450	
不具合の部位(部品名)	電気装置(ストップランプスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ストップランプスイッチの製造工程において、スイッチ内部の電気接点部に誤ってグリスが注入されたものがある。そのため、接点間の抵抗が増加して、電気アークを誘発し、発熱・溶損することがあり、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ストップランプスイッチを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	ルノー本社からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1399. のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	ABA-RK4M	ルーテシア	VF1BR1B0A60635716～VF1BR1B0A60636015 平成18年1月17日～平成18年1月23日 VF1CR1B0A60635656～VF1CR1B0A60635685 平成18年1月14日～平成18年1月17日 VF1CR1B0H50635320～VF1CR1B0H60635715 平成17年12月20日～平成18年1月17日	207台 28台 35台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年12月20日～平成18年1月23日	(計270台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。