

連絡先:自動車交通局技術安全部審査課
リコール対策室
TEL:03-5253-8111 内線 42353
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成19年 5月22日

リコール届出番号	1882	リコール開始日	平成19年5月22日
届出者の氏名又は名称	新キャタピラー三菱株式会社 代表取締役 広瀬 正典	(製作国:英国 製作者名:Caterpillar Inc 問合せ先:相模加ター株式会社 TEL:042(764)8662)	
不具合部位(部品名)	エンジン(アクセルペダル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アクセルペダルのリターンスプリングの強度が不足しているため、アクセルペダルの繰り返し操作によりスプリングフック部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該フック部が折損し、最悪の場合、アクセルペダルが踏込まれたまま戻らなくなり、エンジン回転が下がらなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アクセルペダル一式を対策品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:使用者を全て把握しているので、ダイレクトメール若しくは電話で通知する。 ・自動車分解整備業者:使用者を全て把握しているので、周知させるための措置はとらない。 ・改善処置済みの車両には、キャブ後面ガラス左下に No. 1882 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キャタピラー	WMB	924G	WMB00298~WMB01051 平成14年07月25日~平成17年12月17日	13台	
	WG X	924GZ	WX00286~WX01025 平成14年07月25日~平成17年12月22日	175台	
	WLG	928G	WLG00268~WLG00906 平成14年07月25日~平成17年12月17日	39台	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間全体の範囲) 平成14年07月25日~平成17年12月22日	(227台)	

本届出については平成17年12月15日付け「届出番号1582」でリコール届出したものであるが、原因究明が不十分であったため、対策内容を見直し再度届出を行うものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。