

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL03-5253-8111(内線42353)
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年5月29日

リコール届出番号	外-1406	リコール開始日	平成19年5月30日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社 代表取締役 ショウイチ・リチャード・ブラウン	(製作国：スウェーデン 製作者名：サーブ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276)	
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ホースと燃料ポンプの組付けが不適切なものがあり、燃料ホース取付け部に応力がかかるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、車両の振動等により当該取付け部が折損し、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策用ブラケットを取り付ける。		
不具合件数	国内：31件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	国内の市場クレーム及び国土交通省の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメールで通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-1406のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
サーブ	GF-DB204	9-3	YS3DD78T6Y7001291 ～YS3DD78T5Y7014632 平成11年11月15日～平成12年6月26日	219	
	GF-DB205		YS3DD78H6Y7000055 ～YS3DF58C822036708 平成11年10月1日～平成14年5月10日	317	
	GH-DB205		YS3DF78C137007003 ～YS3DH78K737012305 平成15年1月24日～平成15年4月30日	26	
	GF-EB205	9-5	YS3ED48C913000085 ～YS3ED48C013028843 平成12年8月16日～平成13年1月29日	41	
	GF-EB235		YS3ED48E113000096 ～YS3EH55G423046054 平成12年9月25日～平成14年6月11日	1,046	
	GF-EB308		YS3EM48Z513000086 ～YS3ED49Z923021300 平成12年8月16日～平成14年1月25日	153	

サブ	GH-EB205		YS3EB59C633021120 ～YS3EB59C273510118 平成15年1月10日～平成18年12月25日	319	
	GH-EB235	9-5	YS3EH59G733021015 ～YS3EH59GX73511633 平成15年1月10日～平成19年1月12日	339	
	GH-EB308		YS3ED49Z633021482 ～YS3ED59Z233044764 平成15年1月10日～平成15年7月30日	28	
	(計9型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成11年10月1日～平成19年1月12日	(計2,488台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

(備考) 本届出は、平成17年4月15日付「外-1217」及び平成18年7月21日付「外-1321」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に一部誤りがあることが判明したため、対象車両を追加し、新たに届け出るものです。