

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 19年5月31日

リコール届出番号	1886	リコール開始日	平成19年6月1日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	原動機制御コンピュータ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機制御コンピュータのプログラムが不適切なため、吸入空気量を測定しているエアフロメータ及びスロットルバルブの開度を測定しているスロットル開度センサが故障した場合に、警告灯が点灯しない。		
改善措置の内容	全車両、当該プログラムを変更する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内検査による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1886のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	CBA-Z33	フェアレディZ	Z33-500002～Z33-501136 平成18年12月19日～平成19年3月27日	1,111	
	CBA-HZ33		HZ33-400001～HZ33-400145 平成18年12月19日～平成19年3月26日	137	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年12月19日～平成19年3月27日	(計1,248台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。