

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年5月31日

リコール届出番号	1893	リコール開始日	平成19年6月1日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 井田 義則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	圧縮天然ガス自動車において、エンジンの電子制御コントローラのプログラムが不適切なため、スロットルモーターと燃料噴射装置を駆動する電気駆動装置（EDU）内のトランジスタに過大な電流が流れるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該装置内部のヒューズが溶断し、燃料噴射装置が作動しなくなり、最悪の場合、走行中にエンストし、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、プログラムを変更した電子制御コントローラと交換する。		
不具合件数	34件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.1893のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	AFG-NKR82AN AFG-NKR82N	エルフ	NKR82-7000008～NKR82-7001385 平成17年5月23日～平成19年3月28日	1,356	
	AFG-NPR82AN AFG-NPR82N		NPR82-7000010～NPR82-7001190 平成17年5月23日～平成19年3月29日	1,145	
ニッサン	AFG-AKR82AN AFG-AKR82N	アトラス	AKR82-7000001～AKR82-7000039 平成17年5月31日～平成19年3月6日	39	
	AFG-APR82AN		APR82-7000001 平成18年9月4日	1	
ニッサン ディーゼル	AFG-BKR82AN AFG-BKR82N	コンドル	BKR82-7000001～BKR82-7000034 平成17年5月31日～平成19年2月19日	34	
	AFG-BPR82AN AFG-BPR82N		BPR82-7000001～BPR82-7000011 平成17年6月1日～平成18年12月6日	11	
マツダ	AFG-LKR82AN AFG-LKR82N	タイタン	LKR82-7000001～LKR82-7000018 平成17年5月31日～平成18年11月1日	18	
	AFG-LPR82AN AFG-LPR82N		LPR82-7000001～LPR82-7000003 平成17年10月18日～平成18年8月7日	3	
	(計15型式)	(計4車種)	(製作期間全体の範囲) 平成17年5月23日～平成19年3月29日	(合計2,607台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。