


## 改善箇所説明図



メーカーオプション仕様の速度計において、仕様の設定が不適切なため、速度計の指示範囲が車両の性能上の最高速度を表示できない車両がある。

改善の内容: 全車両、速度計を良品と交換する。

識別: IDプレート又はシリアルナンバープレート付近に青色シールを貼付する。

注:  は交換する部品を示す。