

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成19年6月12日

リコール届出番号	1897	リコール開始日	平成19年6月13日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 井田 義則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	速度計		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	メーカーオプション仕様の速度計において、仕様の設定が不適切なため、速度計の指示範囲が車両の性能上の最高速度を表示できない車両がある。		
改善措置の内容	全車両、速度計を良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近又は当該ドアを有しない車両にあっては運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.1897のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PA-FRD34H4	フォワード	FRD34H4-7000329～FRD34H4-7000338 平成18年10月27日～平成19年2月15日	2	
	PA-FRD34K4		FRD34K4-7000653～FRD34K4-7000696 平成18年10月16日～平成19年2月23日	12	
	PA-FRD34L4		FRD34L4-7004770～FRD34L4-7005157 平成18年10月20日～平成19年3月16日	64	
	PA-FRD34M4		FRD34M4-7000321～FRD34M4-7000345 平成18年10月18日～平成19年2月26日	7	
	PA-FRD34P4		FRD34P4-7000711～FRD34P4-7000767 平成18年10月21日～平成19年3月16日	16	
	PA-FRD34T4		FRD34T4-7000223～FRD34T4-7000224 平成19年1月10日～平成19年1月12日	2	
	PA-FRD34V4		FRD34V4-7000072 平成18年12月21日	1	
	PA-FRR34G4		FRR34G4-7000848～FRR34G4-7000926 平成18年10月19日～平成19年3月6日	9	
	PA-FRR34H4		FRR34H4-7001018～FRR34H4-7001095 平成18年10月25日～平成19年3月15日	15	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PA-FRR34K4	フォワード	FRR34K4-7002046～FRR34K4-7002230 平成18年10月17日～平成19年3月15日	24	
	PA-FRR34L4		FRR34L4-7010595～FRR34L4-7011742 平成18年10月16日～平成19年3月23日	146	
	PA-FRR34M4		FRR34M4-7000961～FRR34M4-7000996 平成18年11月15日～平成19年2月20日	5	
	PA-FRR34P4		FRR34P4-7001164～FRR34P4-7001223 平成18年10月23日～平成19年1月12日	14	
	PB-FRR35E3S		FRR35E3S-7001640～FRR35E3S-7001772 平成18年10月27日～平成19年2月10日	9	
	PB-FRR35G3		FRR35G3-7000956～FRR35G3-7001000 平成18年10月24日～平成18年11月9日	4	
	PB-FRR35G3S		FRR35G3S-7000795～FRR35G3S-7000798 平成18年12月4日～平成18年12月12日	2	
	PB-FRR35J3S		FRR35J3S-7001941 平成18年11月8日	1	
	PB-FRR35K3S		FRR35K3S-7005142～FRR35K3S-7005154 平成18年11月21日～平成19年3月1日	7	
	PA-LR234J1	エルガミオ	LR234J1-7000562～LR234J1-7000652 平成18年9月12日～平成19年1月16日	36	
	PJ-LV234N1	エルガ	LV234N1-7000452～LV234N1-7000466 平成18年11月28日～平成18年12月4日	15	
	PB-NKR81A PB-NKR81AR VD-NKR81AN AFG-NKR82AN PA-NPR81N PA-NPR81R	エルフ	NKR81-7059368～NKR81-7072166 平成18年8月29日～平成19年3月16日	62	
			NKR82-7001075～NKR82-7001374 平成18年8月30日～平成19年3月13日	40	
NPR81-7027733～NPR81-7031970 平成18年8月29日～平成19年2月10日			58		
ニッサン			アトラス	APR81-7002198 平成19年1月15日	1
ニッサン ディーゼル	PB-BKR81A	コンドル	BKR81-7000853 平成18年9月5日	1	
	PA-BPR81N		BPR81-7000518～BPR81-7000534 平成18年10月31日～平成18年12月5日	4	
日野	PA-KR234J1	日野 レインボーⅡ	KR234J1-7000168～KR234J1-7000215 平成18年9月14日～平成19年1月18日	34	
マツダ	PB-LKR81A	タイタン	LKR81-7008091 平成19年2月14日	1	
	(計31型式)	(計8車種)	(製作期間全体の範囲) 平成18年8月29日～平成19年3月23日	(合計592台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。